

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR: Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 14.06.2019

Privind lucrările de constructive și amenajare a teritoriului executată la obiectul Lucrări de reparație capitală a străzii 27 august din s. Dănceni, r-nul Ialoveni, în cadrul contractului nr. MD -2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019 încheiat între Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni pe de o parte și reprezentată prin primar Andrei Vîrlan și Compania Termosistem SRL reprezentat prin director general Valeriu Ursu, în calitate de Antreprenor pe de alta parte, pentru lucrările de Lucrări de reparație capitală a străzii 27 august din s. Dănceni, r-nul Ialoveni în sumă totală de 910 118,88 lei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 06, din 29.05.2019.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 14.06.2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei: Andrei Vîrlan – primar

Membrii comisiei: Andronovici Eugeniu – specialist din cadrul primăriei
Chetreaan Oleg – director Î.M. “Dănceni-Servici”
Andronovici Alexandru – consilier local
Armașu Maria – consilier local
(nume și prenume)

3. Au mai participat la recepție (în calitate de invitat):

Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; nu a lipsit nimic;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate total;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Construcția poate fi dată în folosință.....
.....

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lipsa abaterilor de la proiect
Necesitatea construcției drumului, lucrările au fost efectuate calitativ conform devizelor și documentației tehnice.....
.....

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției fără (sau) obiecții
A primi obiectul „Lucrări de reparație capitală a străzii 27 august din s. Dănceni, r-nul Ialoveni” și folosirea lui conform destinației
.....

- 7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu nr. Cadastral _____ la „Lucrări de reparație capitală a străzii 27 august din s. Dănceni, r-nul Ialoveni”, destinația: Drum din s. Dănceni, compus din următoarele construcții , suprafața la sol , suprafața totală, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Semnătura:

Presedintele comisiei: Andrei Vîrlan – primar

Membri : Andronovici Eugeniu – specialist din cadrul primăriei

Chetrean Oleg – director Î.M. “Dănceni-Servici”

Andronovici Alexandru – consilier local

Armașu Maria – consilier local



Alți membri : Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Lucrări de reparație capitală a străzii 27 august din s. Dănceni, r-nul Ialoveni”

Se permite de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor.....

_____ 2019

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrări de reparație capitală a străzii 27 august din s. Dănceni, r-nul Ialoveni” este finalizată

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Compania Termosistem SRL

Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni

„14” iunie 2019

„14” iunie 2019

L.Ș. _____

L.Ș. _____



la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 14.06.2019

Documentația scrisă și desenată incompletă

Comisia de recepție constată că din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,
Nu a lipsit nimic.

Presedintele comisiei: Andrei Vîrlan – primar

Membri : Andronovici Eugeniu – specialist din cadrul primăriei

Chetrean Oleg – director Î.M. “Dănceni-Servici”

Andronovici Alexandru – consilier local

Armașu Maria – consilier local

Alti membri : Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL





Lista-Anexa nr. 2

la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 14.06.2019

Lucrările neexecutate

Comisia de recepție constată că, Nu sunt lucrări neexecutate.

Presedintele comisiei: Andrei Vîrlan – primar

Membri : Andronovici Eugeniu – specialist din cadrul primăriei

Chetrean Oleg – director Î.M. “Dănceni-Servici”

Andronovici Alexandru – consilier local

Armașu Maria – consilier local

Alți membri : Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL



Handwritten signature of Andrei Vîrlan.


Handwritten signature of Eugeniu Andronovici.

Handwritten signature of Oleg Chetrean.

Handwritten signature of Alexandru Andronovici.

Handwritten signature of Maria Armașu.

Handwritten signature of Valeriu Ursu.



Lista-Anexa nr. 3

la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 14.06.2019

Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Comisia de recepție constată că, Nu sunt lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Presedintele comisiei: Andrei Vîrlan – primar

Membri : Andronovici Eugeniu – specialist din cadrul primăriei

Chetrean Oleg – director Î.M. “Dănceni-Servici”

Andronovici Alexandru – consilier local

Armașu Maria – consilier local

Alți membri : Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL



Handwritten signature of Andrei Vîrlan.

Handwritten signature of Eugeniu Andronovici.

Handwritten signature of Maria Armașu.

Handwritten signature of Valeriu Ursu.

