

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

17 iulie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283331

Data 17 iulie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R485529 6. Nr. motorului 61298150696410
 2. Nr. de înmatriculare CLAL898 7. Nr. caroseriei WDB9046631R485529
 3. Certificat de înmatriculare 201600514 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 416CDI 9. Anul de fabricație 2004
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 304150
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
S.C. TRANS-NEXT S.R.L.	1003609013643	rl. Calărași, s. Nișcani

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION OASERELE	0972905429720	CĂLĂRAȘI, TUZARA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	17.07.2021	18636	16.01.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	4275	13.01.2021	3	31.12.2021	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2867.4	18.03.2021	6521066	17.03.2022	GENERAL ASIGURĂRI S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE RĂSPUNDE CERINȚELOR TEHNICE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura



L.S. S.R.L. Expert

semnătura, numele, prenumele, codul personal