












Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reabilitarea unei porțiuni de drum strada Salcîmilor com. Stăuceni, mun. Chişinău**  
(60 zile calendaristice )

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023	
		60 zile	
	Organizare de șantier		
1	Demolarea imbracamintei rutiere existente		
2	Demolarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale		
3	Demolarea bordurilor existente		
4	Reamenajarea fantinilor la cota de proiect		
5	Lucrari de terasamente		
6	Consolidarea zonelor verzi cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala		
7	Amenajarea sistemului rutier		
8	Amenajarea strazilor laterale.		
9	Amenajarea trotuarului proiectat		
10	Instalatii de semnalizare rutiera.		

Termenul de executare decurge din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_