

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 011/7 din 27.12.2017

Privind lucrarea : Lucrări de reparație a sălii de ședință, camerei de odihnă, vestibul, blocurilor sanitare, de la Et.I al Casei Guvernului RM, executată la obiectivul: Casa Guvernului, mun. Chisinau str. Piața Marii Adunări Naționale 1, în cadrul contractului de subantrepriză Nr. 09/17 din 05/09/2017 încheiat între SRL "ARIA-GRUP" și DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRARE CLĂDIRILOR GUVERNULUI RM.
pentru lucrările de Reparație a sălii de ședință, camerei de odihnă, vestibul, blocurilor sanitare, de la Et.I al Casei Guvernului RM.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 27.12.17 pînă la 27.12.17

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: Malacinschi Nicolae –Vicedirector general

Membrii comisiei:

1. Sillion Nicolae - Șef Direcție construcții și reparații;
2. Iovu Ion - consultant Direcția construcții și reparații;
3. Carauș Ion - șeful Direcției nr.1;
4. Sajin Vasile - consultant Direcția construcții și reparații;

3. Au mai participat la recepție:

Glinca Sergiu – Diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 27.12.17 în 4 exemplare.

1. Malacinschi Nicolae
2. Sillion Nicolaie
3. Iovu Ion
4. Carauș Ion
5. Sajin Vasile

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Reprezentant antreprenor: Glinca Sergiu

[Signature]



9. Lucrarea : Lucrări de reparație a sălii de ședință, camerei de odihnă, vestibul, blocurilor sanitare, de la Et.I al Casei Guvernului RM

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:



„ 27 ” 2017
L.S.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„ 27 ” 2017
L.S.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[Large blue scribble covering the main content area]

EXECUTANTUL

„ 27 ” 12 2017
L.Ș.



INVESTITORUL

„ 27 ” 12 2017
L.Ș.



Lista Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate. derile



EXECUTANTUL:

„ 22 ” 2017
L.Ș.



INVESTITORUL:

„ 22 ” 2017
L.Ș.



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr 0117 din 27-12-2017

PROCES VERBAL
DE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
DE LA 27.12.2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

... de la F&I al Casei Guvernului RM la obiectivul Casa Guvernului mun.
Chișinău str. Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, în cadrul contractului de subantrepriză Nr. 09/17 din
...

2. Comisia de recepție s-a desfășurat la data de 27.12.2017 până la 16.12.2017

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: Malacrașcu Nicolae - Președinte nr. generat

Membrii comisiei:

- 1. Silbon Nicolae - Șef Direcție construcții și reparații;
- 2. Iovci Ion - consultant Direcția construcții și reparații;
- 3. Carauș Ion - Șef Birou Direcției nr. 1;
- 4. Sajin Vasile - consultant Direcția construcții și reparații;

3. Au luat parte la recepție:

Gheorghe Esșira - Diriginte de șantier

4. Conținutul anexelor de recepție:

- 1) Planșă de recepție și desenată, care trebuie prezentată, au fost prezentate și completate;
- 2) Planșă de recepție în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) Planșă de recepție, cuprinsă în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepție

EXECUTANTUL:

„27” _____ 2017
L.Ș.



INVESTITORUL:

„27” _____ 12 2017
L.Ș.



[Handwritten signature]