

Grafic de executare a lucrarilor

Lucrări de reparație capitală a sediului SSE Drochia a DSE Soroca din
str.Hotin 34A, or.Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		1	2	3
1	Lucrări de reparatii la fatada			
2	Amenajarea teritoriului			
3	Retele de gaz			

Semnat: _____

Nume: **Straista Serghei**

Functia in cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **"SRL Consmoern"**