

Graficul

*de executie a lucrarilor de reparatie a pardoselilor si inlocuirea usilor la Centrul de prstare a serviciilor sociale “Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Ocnita
SRL “Polimer”*

Anexa 10

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2026							
		<i>Mai</i>				<i>iunie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Demontarea si montarea usilor</i>								
<i>2</i>	<i>Finisarea glafurilor</i>								
<i>3</i>	<i>Reparatia stratului –suport la pardoseli</i>								
<i>4</i>	<i>Pardoseli din placi de gresie</i>								

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco