

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **21645798** din **07.07.2026**.

Obiectul de achiziție: **Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP pentru sezonul de încălzire 2026–2027**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în mun. Chișinău	Cosuri de fum Termona	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 2: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din SAMU Bălți	Cos de fum Nova Florida	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 3: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în SAMU Biceni	Cosuri de fum Airfel/ Bosch/ Baumax/ Ariston	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 4: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din SAMU Dondușeni	Cosuri de fum Airfel/ Ariston	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 5: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în SAMU Drochia	Cosuri de fum Airfel/ Fondital/ Sime	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 6: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în SAMU Edineț	Cosuri de fum Airfel/ Ariston/ Digifel	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 7: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în SAMU Florești	Cosuri de fum Beretta/ Ariston	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	

Lot nr. 8: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Făleşti	Cosuri de fum Beretta/ Bosch	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 9: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Ocnița	Cosuri de fum Airfel/ Fondital/ Habitat/ Demir/	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 10: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Rîșcani	Cosuri de fum Vailant/ Airfel	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 11: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Sîngerei	Cosuri de fum Daylux/ Motan/ Habitat/ Sime	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 12: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Soroca	Cosuri de fum Baxi	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 13: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Glodeni	Cos de fum Thermana	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 14: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Anenii Noi	Cosuri de fum Ariston/ Daylux/ Digifel/ Ariston	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 15: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Basarabesca	Cos de fum Airfel	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 16: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Călărași	Cosuri de fum Habitat/ Vailant/ Immergaz	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 17: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Căușeni	Cosuri de fum Thermana/ Immergaz/	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	

	Fondital/ Vision/					
Lot nr. 18: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Cimișlia	Cosuri de fum Thermona/ Buderus	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 19: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Criuleni	Cosuri de fum Thermona/ Daylux/ Motan	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 20: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Coșnița	Cosuri de fum Airfel/ Weili/	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 21: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Hîncești	Cosuri de fum Thermona/ Proterm/Ariston/	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 22: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Ialoveni	Cosuri de fum Ariston/ Demir/ Airfel/ Daylux/ Bravo	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 23: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Nisporeni	Cosuri de fum Beretta/ Airfel/ Demir	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 24: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Orhei	Cosuri de fum Bosch/ Warmhaus/ Ariston/ Herman/ Murelle/ Airfel	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 25: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Rezina	Cosuri de fum Ariston/ Airfel/	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 26: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Șoldănești	Cosuri de fum	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	

	Ariston/ Habitat					
Lot nr. 27: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Strășeni	Cosuri de fum Airfel/ Beretta/ Unical	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 28: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Ștefan Vodă	Cosuri de fum Airfel/ Nova Florida	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 29: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Telenești	Cosuri de fum Ariston/ Convectoare FEG-4/Mora	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 30: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Ungheni	Cosuri de fum Termona	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 31: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Comrat	Cosuri de fum Wallcon/ Bosch/ Viessmann	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 32: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Ciadâr-Lunga	Cosuri de fum Ariston/ Demir/ Baxi/ Dizayn	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 33: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Vulcănești	Cos de fum Demir	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 34: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din imobilele situate în SAMU Cahul	Cosuri de fum Ariston/ Viessmann/ Nova Florida/ Airfel/ Immergaz Convectoare Hoseven/	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	

	Mora/ Jitomir					
Lot nr. 35: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în SAMU Cantemir	Cosuri de fum Motan/ Therm/ Bymak Convectoare Hoseven/ Mora/ FEG	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 36: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în SAMU Leova	Cosuri de fum Sime/ Airfel/ Immergaz	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	
Lot nr. 37: Servicii de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare din imobilele situate în SAMU Taraclia	Cosuri de fum Baxi/ Immergaz	Diverse	Diverse	Conform anuntului de participare	Conform anuntului de participare	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Catan Vladimir** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„Piroterm Service” SRL** Adresa: **mun.Chișinău str.Mitropolit Dosoftei 142.**