

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din "07" mai 2021

Grafic de executare a lucrărilor

Lucrari de reparație capitale pe interior la sediul primariei s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Martie				Aprilie				Mai				Iunie			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare				X	X											
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)					X	X	X	X	X	X	X	X				
	Tavane						X	X	X	X	X	X	X				
	Indreptarea peretilor							X	X	X	X	X	X				
4	Pardoseli								X	X	X	X	X				
5	Timplării									X	X	X	X	X	X		
6	Finisări interioare										X	X	X	X	X		
9	Echipament electric															X	
10	Diverse lucrări aferente contractului				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefano**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**