

## FORMULARUL F3.4

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie la casa de cultura din s.Gavanoasa,r. Cahul**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...				Anul 2020
		Luna/anul				
		08/2020	09/2020		...	N
1.	Organizare de șantier	**				
2.	Categoria de lucrări: Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	** **	** **			
3.	Categoria de lucrări: Placarea treptelor cu placi de granit ceramic		****			
4.	Categoria de lucrări: Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T Lucrari finisare		**** **** ****  **			

Denumirea firmei: SRL San Construct  
Nume/prenume: Gandrabur Oxana  
Funcția în cadrul firmei: Administrator



Denumirea firmei și sigiliu: