

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația curentă a drumurilor asfaltice din raionul Căușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2019				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună
01.	Reparația curentă a drumului asfaltat L573.1 Drumul de acces spre stația Căușeni.					
02.	Reparația curentă a drumului asfaltat L569 Bender-Chircăiești-R26					
03.	Reparația curentă a drumului asfaltat L577 R26- drumul de acces spre s. Opaci.					
04.	Reparația curentă a drumului asfaltat L553 R26- Batîr-Chircăieștii Noi					
05.	Reparația curentă a drumului asfaltat L568.1 Gîsca-Fîrlădeni					
06.	Reparația curentă a drumului asfaltat L581 Copanca-Cremenciug-Slobozia-M5.					
07.	Reparația curentă a drumului asfaltat L578 Căinari-Chircăieștii Noi					

08.	Reparația curentă a drumului asfaltat L508 Mileștii Noi-Cărbuna-Căinari					
09.	Reparația curentă a drumului asfaltat L573.2 L573-R30					
10.	Reparația curentă a drumului asfaltat L575 R30-drumul de acces spre s. Cîrnățeni.					
11.	Reparația curentă a drumului asfaltat L573 R30-drumul de acces spre or. Căușeni.					
12.	Reparația curentă a drumului asfaltat L574 R26-drumul de acces spre or. Căușeni.					

Semnat: _____

Alexandru



Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”