

Grafic
de executie a lucrarilor

“Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii, din str. Păcii 21, mun. Bălți”

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2019					Anul 2020		
		Lunile					Lunile		
		VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
1.	Birouri existente et. 2								
2.	Birouri noi, hol								
3.	Alte lucrari								
4.	Acoperis								
5.	Fatada								
6.	Reparatia gardului								
7.	Holul central; Holul la intrare								
8.	Cabinet								
9.	Casa scarii								
10.	Pragul central								
11.	Bloc sanitar et. 1								
12.	Bloc sanitar et. 1								
13.	Rețele electrice								

14.	Sistemul antiincendiar								
15.	Rețele de calculatoare								

Semnat: Semnat electronic

Nume: Nicolae Vasilos

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumire firmei și sigiliu: SRL "Clemantin"