

Experiența în domeniul

Nr.	Denumire	Beneficiar
1.	Replanificarea încăperilor existente cu scopul proiectării grupurilor tehnico-sanitare în incinta IP Gimnaziul Pirjolteni, satul Pirjolteni, raionul Calaras	Instituția Publică Gimnaziul Pîrjolteni
2.	Replanificarea încăperilor existente cu scopul proiectării grupurilor tehnico-sanitare în incinta gimnaziului "Ion Creanga" s.Teleseu, raionul Orhei	Gimnaziul "Ion Creangă"
3.	Replanificarea încăperilor existente cu scopul proiectării grupurilor tehnico-sanitare în incinta Gimnaziului Peticeni, satul Peticeni, raionul Calarasi	Instituția Publică Gimnaziul Peticeni
4.	Replanificarea încăperilor existente cu scopul proiectării grupurilor tehnico-sanitare în incinta Scoala Primara, satul Peticeni, raionul Calarasi	Scoala Primara s. Peticeni
5.	Replanificarea grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apa, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP liceul teoretic Cruglic din s. Cruglic , r-nul Criuleni	Instituția Publică Liceul Teoretic Cruglic
6.	Replanificarea grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apa, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP Gimnaziul "Ion Sarbu" din s. Mascauti, r-nul Criuleni	Instituția Publică Gimnaziul "Ion Sârbu"
7.	Replanificarea grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apa, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP Gimnaziul Pitusca din s. Pitusca, r-nul Calarasi	Instituția Publică Gimnaziul Pitușca
8.	Replanificarea și reabilitarea blocurilor sanitare și construcția instalației de stocare a apelor uzate pentru gimnaziul Ustia din s. Ustia, r. Dubăsari	Gimnaziul Ustia
9.	Reabilitarea blocurilor sanitare și construcția instalației de stocare a apelor uzate pentru IP gimnaziul Slobozia Dusca din s. Slobozia Dusca, r. Criuleni	Instituția Publică Gimnaziul Slobozia-Dușca
10.	Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apa, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP Gimnaziul "Mihai Eminescu" din s. Ulmu, r-nul Ialoveni	Gimnaziul "Mihai Eminescu"
11.	Replanificarea și reabilitarea grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apa, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP Gimnaziul Drasliceni din s. Drasliceni, r-nul Criuleni	Instituția Publică Gimnaziul Drăsliceni

12.	Replanificarea și reabilitarea grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP Gimnaziul "Stefan cel Mare" din s. Molovata r-nul Dubasari	Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Molovata
13.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a bunului imobil cu numărul cadastral 0300313139.03 și regim în elevație P+E amplasat în mun. Bălți, str. 31 august 1994, nr. 24	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării al RM
14.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a clădirii industriale din mun. Bălți, str. Păcii 5, bun imobil cu numărul cadastral 03003040142.01 și posibilitatea schimbării destinației	„TURGOMAR” SRL
15.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la structura de rezistență a acoperișului bunului imobil cu numărul cadastral 6055113.031.01 amplasat în r. Nisporeni, s. Zberoaia	Primăria satului Zberoaia, r. Nisporeni
16.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la posibilitatea efectuării modificărilor a bunului imobil cu numărul cadastral 0300206.160.01 amplasat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 6/2	S.R.L. "AGRINIADA-GRUP"
17.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la structura de rezistență a acoperișurilor bunilor imobile cu numerele cadastrale 0100510.123.01 și 0100510.123.02, amplasat în municipiul chișinău, sectorul buiucani, strada alba-iulia 75/3	Direcția raională căutare-salvare Nr.1 a "IGSU" MAI
18.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a clădirilor gimnaziului, din str. Cunoștințelor 1, satul Dărcăuți, raionul Soroca, bun imobil cu numărul cadastral 78241060122.01	I.P. "Gimnaziul Dărcăuți,,
19.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la modificarea blocului de internare al I.M.S.P. "Spitalul de Psihiatrie Bălți", bun imobil cu numărul cadastral 03003100260.01, amplasat pe str. lu. Gagarin 114, mun. Bălți	I.M.S.P. "Spitalul de Psihiatrie Bălți"
20.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a atelierului liceului teoretic "Eugen Coșieru", din satul Mihăileni, raionul Râșcani, bun imobil cu numărul cadastral 71342070502.02	Primăria satului Mihăileni raionul Râșcani
21.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a clădirii cazangeriei, din str. Mihai Frunze, satul Mihăileni, raionul Râșcani, bun imobil cu numărul cadastral 71342050531.02	Primăria satului Mihăileni raionul Râșcani

22.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a construcției amplasată pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt 20, din satul Mihăileni, raionul Râșcani, bun imobil cu numărul cadastral 71342050500.01	Primăria satului Mihăileni raionul Râșcani
23.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a clădirii din s. Chircăiești, r. Căușeni, bun imobil cu numărul cadastral 27122050181.08	Untu Serghei Mihail
24.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la starea tehnică a clădirii industriale din mun. Bălți, str. Păcii 5, bun imobil cu numărul cadastral 03003040142.04	„EXCEL MANUFACTURING” SRL
25.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ a încăperilor centrului medico-social de zi "REBECA" cu privire la posibilitatea efectuării replanificării interioare a bunului imobil cu numărul cadastral 03002090101.02	CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE ZI "REBECA"
26.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ privind evaluarea stării tehnice a bunului imobil cu numărul cadastral 0100208.229.03.009 și, amplasat în or. Chișinău, str. Bulgară nr. 18, ap. 9	Ursu Oleg Vasile
27.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la structura de rezistență a acoperișului bunului imobil cu numărul cadastral 03003120416.01 amplasat în mun. Bălți, strada Mihail Sadoveanu 34/A	"BEERMASTER BREWERY" SRL
28.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ privind evaluarea stării tehnice a acoperișurilor bunurilor imobile cu numerele cadastrale 43702080054.04 și 43702080054.05, amplasate în s. Răuțel, r. Fălești	S.R.L. "Energia"
29.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la structura de rezistență a acoperișului bunului imobil cu numărul cadastral 74201210032.01 amplasat s. Biliceniei Vechi, r. Sângerei	Primăria s. Biliceniei Vechi
30.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la posibilitatea replanificării subsolului a IMSP Institutul de Medicina Urgență din str. Toma Ciorba, nr.1, mun. Chișinău	IMSP Institutul de Medicina Urgență
31.	RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ cu privire la structura de rezistență a construcției cu destinație comercială și prestări servicii, bun imobil cu numărul cadastral 0300304.741.01, str. Mihail Sadoveanu, mun. Bălți	Caraiman-Cucoș Vladlena

Data completării:

30 mai 2025

Semnătura:**Nume, Prenume:**

Cutia Evgheni

Denumirea întreprinderii:

S.R.L. "BAUCONSULT GROUP"