

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1764840240908
Obiectul achiziției: Piese de schimb și servicii auto pentru autocamioane, tractoare, camioane și automobile (acord-cadru)

Denumirea serviciilor	Denumirea serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Piese de schimb inclusiv filtre și uleiuri pentru autocamioane de salubritare, tractoare, camioane și automobile	Piese de schimb inclusiv filtre și uleiuri pentru camioane de salubritare	Germania Italia Franța Turcia Polonia		Piese de schimb inclusiv filtre și uleiuri pentru autocamioane de salubritare, tractoare, camioane și automobile, pentru următoarele unități: FAUN, IVECO S-WAY RENAULT D-NARROW Semiremorcă EFE 530, EFE 204, EFE 215, M-B Actros 1832; M-B Axor 18-28; M-B Atego 1523 M-B 16-22D; M-B 19-22; M-B 17-22; M-B 918; M-B 957-66;	Piese de schimb inclusiv filtre și uleiuri pentru autocamioane de salubritare, tractoare, camioane și automobile, pentru următoarele unități: FAUN, IVECO S-WAY RENAULT D-NARROW Semiremorcă EFE 530, EFE 204, EFE 215, M-B Actros 1832; M-B Axor 18-28; M-B Atego 1523 M-B 16-22D; M-B 19-22; M-B 17-22; M-B 918; M-B 957-66;	ISO 9001

				MAN 24-192; MAN TGM 18.280 KAMAZ 53213 KO415; KAMAZ 5511 ZIL 433362 KO44910; ZIL MMZ 554; ZIL MMZ 45023 ZIL-130 (130-B); ZIL-130 CS 2561; ZIL 494560 ZIL 431413 GAZ 5319; GAZ 5314-01; GAZ 330210; GAZ 274713 MAZ-490143; MAZ-490343; MAZ-590425; MAZ 5903 B2; MAZ 5904 B2-012; Tractor T-130; T-170; Tractor DT-75; Tractor K 701 Кировец; Bomag BC 772 RB-2; Excavator ЭО 3322; Excavator ЭО 2621	MAN 24-192; MAN TGM 18.280 KAMAZ 53213 KO415; KAMAZ 5511 ZIL 433362 KO44910; ZIL MMZ 554; ZIL MMZ 45023 ZIL-130 (130-B); ZIL-130 CS 2561; ZIL 494560 ZIL 431413 GAZ 5319; GAZ 5314-01; GAZ 330210; GAZ 274713 MAZ-490143; MAZ-490343; MAZ-590425; MAZ 5903 B2; MAZ 5904 B2-012; Tractor T-130; T-170; Tractor DT-75; Tractor K 701 Кировец; Bomag BC 772 RB-2; Excavator ЭО 3322; Excavator ЭО 2621	
Servicii de testare, verificare și reparația sistemelor hidraulice	Servicii de testare, verificare și reparația sistemelor hidraulice			Servicii de testare, verificare și reparația sistemelor hidraulice pentru următoarele unități: FAUN,IVECO S-WAY RENAULT D-NARROW Semiremorcă EFE 530, EFE 204, EFE 215, M-B Actros 1832; M-B Axor 18-28; M-B Atego 1523 M-B 16-22D; M-B 19-22; M-B 17-22; M-B 918; M-B 957-66;	Servicii de testare, verificare și reparația sistemelor hidraulice pentru următoarele unități: FAUN,IVECO S-WAY RENAULT D-NARROW Semiremorcă EFE 530, EFE 204, EFE 215, M-B Actros 1832; M-B Axor 18-28; M-B Atego 1523 M-B 16-22D; M-B 19-22; M-B 17-22; M-B 918; M-B 957-66;	ISO

				MAN 24-192; MAN TGM 18.280 KAMAZ 53213 KO415; KAMAZ 5511 ZIL 433362 KO44910; ZIL MMZ 554; ZIL MMZ 45023 ZIL-130 (130-B); ZIL-130 CS 2561; ZIL 494560 ZIL 431413 GAZ 5319; GAZ 5314-01; GAZ 330210; GAZ 274713 MAZ-490143; MAZ-490343; MAZ-590425; MAZ 5903 B2; MAZ 5904 B2-012; Tractor T-130; T-170; Tractor DT-75; Tractor K 701 Кировец; Bomag BC 772 RB-2; Excavator ЭО 3322; Excavator ЭО 2621	MAN 24-192; MAN TGM 18.280 KAMAZ 53213 KO415; KAMAZ 5511 ZIL 433362 KO44910; ZIL MMZ 554; ZIL MMZ 45023 ZIL-130 (130-B); ZIL-130 CS 2561; ZIL 494560 ZIL 431413 GAZ 5319; GAZ 5314-01; GAZ 330210; GAZ 274713 MAZ-490143; MAZ-490343; MAZ-590425; MAZ 5903 B2; MAZ 5904 B2-012; Tractor T-130; T-170; Tractor DT-75; Tractor K 701 Кировец; Bomag BC 772 RB-2; Excavator ЭО 3322; Excavator ЭО 2621	
*Operatorii economici vor indica doar piese auto de care dispun						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Coșleț Dumitru În calitate de: Director
Ofertantul: Agro-Hidraulic S.R.L. Adresa (sediul): Chișinău, șos. Muncești 426, adresa juridică Chișinău, Trușeni, D.Cantemir, 38
E-mail: agrohidraulic@yahoo.com Telefon (fix și mobil): +373 22 247616 / +373 79534698