

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G121 G122-Zloți-Chircăieștii Noi-Taraclia-R26, raionul Căușeni (ocds-b3wdp1-MD-1690805667445)

Beneficiar: Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023					
		Luna					
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
1	Organizare de șantier						
2	Lucrările de reparație a îmbrăcămintelor rutiere pe drumurile publice naționale (regionale-G): LOT IX raionul Căușeni: G121-G122-Zloți-Chircăiești Noi-Taraclia-R26 1.1. Partea carosabila						
3	1.2. Acostamente 1.3. Siguranța						

Data întocmirii 16.08.2023

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”