

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642590894427 din: 24 ian 2022, 15:00 - 1 febr 2022, 9:00
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a dispozitivelor medicale a.2022

	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	5042100 0-2	Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, anul 2014, S/N: G320243414.	P/N 7513907A RDBF/AVIUS	Japonia	Hitachi (Fujifilm)	Defect depistat: In timpul funcționării apar artefacte pe imaginea diagnosticată. Problema este prezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Lucrări necesare: Repararea plăcii de procesare video (RDBF).	Înlocuirea plăcii (placă nouă P/N 7513907A RDBF/AVIUS)	
2	5042100 0-2	Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, anul 2014, S/N: G320243414.	EUP-C715	Japonia	Hitachi (Fujifilm)	Sonda convex Diapazonul de frecvență – de la 1.0 Mhz la minim 5.0 Mhz; Unghiul de scanare minim 70 grade și latime de scanare de minim 50 mm; Destinat pentru examinarea organelor interne; Cu verificare metrologică prezent la dare în exploatare; Garantie minim 12 luni	Sonda convex Diapazonul de frecvență – de la 1.0 Mhz la minim 5.0 Mhz; Unghiul de scanare minim 70 grade și latime de scanare de minim 50 mm; Destinat pentru examinarea organelor interne; Cu verificare metrologică prezent la dare în exploatare; Garantie minim 12 luni	
4	5042100 0-2	Videogastroscoap GIF-HQ190, S/N: 2612292	-	-	-	Defect depistat: - Ruperea firelor metalice de angulație - Uzura tubului de inserție - Lipsa unghiurilor - Uzura porțiunii de angulație Lucrări necesare: 1.Schimbarea părții de inserție; 2.Schimbarea fibrelor de lumină; 3.Schimbarea canalului de biopsie; 4.Schimbarea cauciucului capului distal A; 5.Setarea etansietății;	1.Schimbarea părții de inserție; 2.Schimbarea fibrelor de lumină; 3.Schimbarea canalului de biopsie; 4.Schimbarea cauciucului capului distal A; 5.Setarea etansietății; Garantie 6 luni, conform raportului de reparație de la Centrul Olympus-Europa	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**