

## Grafic de executare a lucrărilor

**Obiect:** “Lucrări de reparație a etajului 5, blocul 1 al IMSP Institutul Oncologic

| № | Grupa de obiecte                                    | 2023 |  | 2024 |  |    |     |    |  |  |
|---|-----------------------------------------------------|------|--|------|--|----|-----|----|--|--|
|   |                                                     | XII  |  | I    |  | II | III | IV |  |  |
| 1 | Lucrări de reparație .Demolări                      |      |  |      |  |    |     |    |  |  |
| 2 | Lucrari tehnico sanitare.                           |      |  |      |  |    |     |    |  |  |
| 3 | Lucrări de montare a sistemului de iluminat intern. |      |  |      |  |    |     |    |  |  |

Semnat:

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director «CONSIT PRO» S.R.L.