



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Nr. 6544/24 din 09.12.2024
la nr. 09-17/323 din 14.11.2024

Doamnei Larisa BRAGARI,
Administrator al Direcției de Construcții
Capitale Comandatar Unic mun. Bălți
MD-3100, mun. Bălți, str. Păcii nr. 38, et. 3
E-mail: uks@mail.ru

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), a examinat în limita competențelor funcționale solicitarea Dvs înregistrată în sistemul e-management a cancelariei INST cu nr. 13837/24 din 15.11.2024, cu privire la evaluarea riscului de incendiu la termoizolarea pereților exteriori al I. P. Liceul Teoretic "G. Coșbuc", amplasat în mun. Bălți, blvd. Larisa nr. 3 și vă comunică următoarele.

De către angajatul Direcției teritoriale supraveghere tehnică și control Nord al INST, la data de 04.12.2024 cu ieșire la fața locului a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la obiectivul prenotat, urmare a acțiunilor întreprinse, a fost întocmit Act de Inspectare cu nr. 80 din 04.12.2024, cu privire la starea de apărare împotriva incendiilor, ce se expediază în adresa Dvs.

Anexa: Act de Inspectare nr. 80 din 04.12.2024.

Șef Inspectorat

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.12.09 11:53:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ion MORARU

Ex: V. Cibota 067601715
E-mail: vitalie.cibota@inst.gov.md

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 80 din 04.12.2024

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fata locului: Vitalie Cibota, Inspector principal al Direcției teritoriale supraveghere tehnică și control Nord a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

2. Temeiul efectuării inspectării: Cerere nr. 09-17/323 din 14.11.2024, parvenită de la Î. M. "Direcția de construcții capitale comanditar unic mun. Bălți", administrator Larisa BRAGARI.

3. Domeniul de activitate cercetat: Evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: I.P. Liceul Teoretic "G. Coșbuc", mun. Bălți, Blvd. Larisa, nr. 3

5. Timpul efectuării inspectării: 04.12.2024

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: I.P. Liceul Teoretic "G. Coșbuc"

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant: Iurie FOCA, certificat P-2021, Nr.0710 B.1.2

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Obiectivul reprezintă o clădire amplasată separat cu 3 nivele cu gradul de rezistență la foc II.

10. Constatările și rezultatele inspectării: De către angajatul DTSTC Nord, al INST a fost efectuată cu ieseire la fata locului evaluarea riscului de incendiu la termoizolarea pereților exteriori al I.P. Liceul Teoretic "G. Coșbuc", amplasat în mun. Bălți, Blvd. Larisa nr. 3, unde termoizolarea pereților exteriori a fost executată în conformitate cu proiectul de execuție cu nr. 22-12-SAC, elaborat de Î. M. "Biroul Arhitectură și Sistematizare", verificat de verificatorul de proiect Stepan HOMA nr. 100 cu avizul nr. 38.04 din 26.04.2024. Lucrarea dată este executată cu respectarea regulilor, cerințelor și normelor antiincendiarie în vigoare.

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, semnătura date personale din B.I., contacte)

12. Mențiuni speciale:

-Prezentul Act poate fi contestat prin cerere prealabilă în contenciosul administrativ în conformitate cu alin. (1) art. 209 Cod Administrativ al RM în termen de 30 zile la organul ierarhic superior.

-Totodată, neglijarea sau neîndeplinirea prescripțiilor Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică atrage după sine la răspundere contravențională în baza art. 358 Cod Contravențional al Republicii Moldova.

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
2. _____

(numele, prenumele, semnătura date personale din B.I., contacte)

13. Propuneri:

14. Anexa

15. Semnăturile inspectorilor:

Vitalie Cibota
(numele, prenumele)

Digitally signed by Cibota Vitalie
Date: 2024.12.05 13:09:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)
(semnătura) (data)

Digitally signed by Bragari Larisa
Date: 2024.12.05 13:16:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

