

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor etajului 2, căminului nr.3
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025 | | | | | |
|---------|--|--|--------|------|--------|---------|------|
| | | Zile | | | | | |
| | | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
| 1. | 1. Organizare de șantier (1 - 3 zile) | | | | | | |
| | 2. Demolări, desfaceri | 15zile | | | | | |
| | 3. Lucrări de reparație a pereților și glafuri | 70zile | | | | 10 zi | |
| | 4. Lucrări de reparație a tavanelor | | | | | 40zile | |
| | 5. Lucrări de reparație a pardoselelor | | | | | 40zile | |
| | 6. Tâmplărie | 15zile | | | 10zile | | |
| | 7. Lucrări tehnico-sanitare | 5zi | 10zi | | | 10zile | |
| | 8. Lucrări de electricitate, rețea informațională, semnalizare | 10 zile | 40zile | | | 20 zile | |
| | 9. Evacuare gunoi, deșeuri | Pe toată perioada | | | | | |
| | | Total: 180 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor | | | | | |

Semnat: _____
 Nume: Ciobanu Victor
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei: SRL BUDEI COM