

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatie decontorului secundar la
Statia de Epurare str. V. Cupcea nr.5A or. Orhei
(denumirea lucrării)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul 2026			
		Luna							
		12				01			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier	+							
2	Categoria de lucrari: Demolari		+	+			+		
3	Categoria de lucrari: Consolidari				+	+		+	+

Data completării: 23.12.2025

Semnat: Izman Victor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SC"Videlen"SRL