

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Gimnaziul nr.77 or. Cricova mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		60 zile						
		0-8	9-18	19-28	29-38	39-48	49-56	57-60
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, aprovizionarea cu materiale și executarea lucrărilor de demonțare							
2.	Faza 2 Executarea lucrărilor de tencuire, reparația pereților și tavanelor, pregătirea suprafețelor pentru finisare							
3.	Faza 3 Executarea instalațiilor de apă, canalizare și încălzire, montarea conductelor și radiatoarelor							
4.	Faza 4 Executarea pardoselilor							
5.	Faza 5 Executarea placajelor cu faianță, montarea tavanelor suspendate Armstrong și a tâmplăriei din aluminiu							
6.	Faza 6 Montarea obiectelor sanitare, a cabinelor sanitare și executarea lucrărilor de finisare și vopsitorie							
7.	Faza 7 Curățenie generală, verificări, probe de funcționare și recepția lucrărilor							

Director Verlan Natalia

„PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 2259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA