

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ **Lucrări de reparații la acoperișul casei de cultură din s.Trinca, raionul Edineț** ___
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2019...	Anul (2019)
		Luna-				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demolari acoperis_ Reparații sarpanta___ Asteela Tratament ignifug,antisept. Folie suplimentara Invelitori din tigla metel. Stresina,sceli.burlane.vops	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100%			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____					
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____					

Semnat: _____

Nume: _____Anatolie Rusu_____

Funcția în cadrul firmei: _____Administrator_____

Denumirea firmei și sigiliu: ___SRL AGRUSUCON PLUS