

## Graficul

*de executie a lucrarilor de reparatie curenta interioara la sediul Balti al Biroului Vamal Nord  
SRL "Polimer"*

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2021											
		octombrie				noiembrie				decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Cabinet 101	■											
2	Cabinet 102		■	■	■								
3	Cabinet 103			■	■	■							
4	Cantina					■	■	■					
5	Cabinet 104			■	■	■							
6	WC	■	■	■	■								
7	Cabinet 105					■	■	■					
8	Cabinet 106	■											
9	Cabinet 107		■										
10	Cabinet 108		■	■	■	■							
11	Cabinet 109						■	■	■				
12	Cabinet 110						■	■	■	■			
13	Cabinet depozit	■											
14	Incapere		■										
15	Cabinet paza(35)			■	■	■							
16	Cabinet paza (34)						■	■	■				
17	Coridor								■	■	■		
18	WC	■	■	■	■								
19	Antreu	■	■										
20	Lucrari suplimentare			■	■						■		
21	Cabinet 201										■	■	■
22	Cabinet 202								■	■			

