

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la et. 3 al caminului studentesc din str. V. Cheltuiala 11,
mun. Chisinau

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de reparatie a</u> <u>blocurilor sanitare la et. 3</u>	Aprilie				2022
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: Tarlapan Ovidiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Neldiro”