

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wvdp1-MD-1654417347836
 Obiectul de achiziție: Servicii de reparație a mijloacelor de transport

Denumirea mijlocului de transport	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de reparație și deservire tehnică a unitatilor de transport						
Lotul 1 Dacia Logan 2017-2019 999cm	Dacia	Europa	Dacia	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 2 Dacia Logan 2013-2016 1149	Dacia	Europa	Dacia	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 3 Dacia Logan 2006-2012 1390-1598	Dacia	Europa	Dacia	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 4 Dacia Duster 2014-2017 1598 MPI	Dacia	Europa	Dacia	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 5 Dacia Duster 2014-2019 1461 D	Dacia	Europa	Dacia	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 6 Chevrolet Aveo 2011 1.2	Chevrolet	Europa	Chevrolet	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 7 Skoda Superb a.f. 2007 2771 c.p.	Skoda	Europa	Skoda	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 8 Skoda Octavia 2002-2010 1.6-2.0 MPI	Skoda	Europa	Skoda	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 9 Skoda Octavia a. f. 2007 2.0 FSI	Skoda	Europa	Skoda	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 10 Skoda Rapid a.f. 2016 1.6 MPI	Skoda	Europa	Skoda	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 11 Opel Astra a.f. 1997 1.6	Opel	Europa	Opel	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 12 Opel Vectra a. f. 1993 1.8i	Opel	Europa	Opel	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 13 VW Transporter a. f. 1996 2.4 TDI	VW	Europa	VW	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 14 Opel Vivaro a.f. 2007 2.0 CDI	Opel	Europa	Opel	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 15 Opel Movano a.f. 2017 2.3 TDI	Opel	Europa	Opel	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 16 Mercedes Vito a. f. 1998 2.3 CDI	Mercedes	Europa	Mercedes	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 17 Peugeot Partner a.f. 2014-2018 1.5 D	Peugeot	Europa	Peugeot	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 18 Ford Transzi a. f. 2014-2019 2.2 TDI	Ford	Europa	Ford	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 19 Vaz 21053-21703 a.f. 1997-2010 1.5- 1.6	Vaz	Europa	Vaz	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 20 Vaz 21213-2131 a.f. 2004-2008 1.7i	Vaz	Europa	Vaz	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 21 Servicii de demontare/montare, echilibrare și reparație a anvelopelor și jantelor	Tip Top	Europa	Tip Top	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 22 Servicii de tînchigerie reparație și vopsire a elementelor/părților la unitățile de transport	3M	Europa	3M	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
Lotul 23 Servicii de montare a schemei colorografice pe unitățile de transport	Moldova	Europa	Moldova	Conform pozițiilor din Anexa	Conform pozițiilor din Anexa	MD
TOTAL						

Semnatar: _____ Numele, Prenumele: Igor Scoerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.