

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 29/03 din 29.03.2016,

privind lucrarea de antrepriză general executată la obiectul Substația de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia în cadrul contractului nr.03 din 12.02.2015 încheiat între IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească – investitor și I.M. „Delmar-Construction” SRL pentru lucrările de construcție a Substației de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia, de pe str.A1-dru cel Bun 133.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.02, eliberată de Primăria orașului Cimișlia la 16.03.2015, cu valabilitate pînă la 16.03.2017 (24 luni).

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii martie 2016, fiind formată din:

- **Președintele comisiei**
- Mihai Olarescu – Președintele raionului Cimișlia
- **Membrii**
- Reprezentanții investitorului
- IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
- Ceapa Alexei – inginer electrician
- Doni Vladimer – inginer constructor
- Cotorobai Valerii – responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

- Vasiliu Lupașcu – Arhitect șef r. Cimișlia
- Bogu Irina – Arhitect - „Intehnauca” SRL
- Marina Zubcu – Ministerul Sănătății – consultant, Ser. Administrarea Proprietății Publice
- Aleona Tălpălaru – Ministerul Sănătății – Șef Ser. Administrarea Proprietății Publice
- Reprezentanții antreprenorului I.M. „Delmar-Construction” SRL
- Cavaliuc Andrei - Director,
- Vladimir Stolpiaga ob.(diriginte de șantier)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la „Substația de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia” str. Alexandru cel Bun 133

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 Lucrările la Substația AMU Cimișlia str. Alexandru cel Bun 133, de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestora spre recepție finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2901304336, adresa poștală str. Alexandru cel Bun 133, destinația bloc administrativ, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 305 m², suprafața totală, 811 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 6 exemplare.

Specialiști:

M. Oarescu

A. Ceapă

[Handwritten signatures and stamps are visible in the background.]

Participant: Imelda
Participant: [Signature]
Participant: [Signature]

Hori V.
L. Chetprak
Boguz S.
Stolpegar.
G. B. Rusy
V. Luppach
A. Tolpelov
S. Mering
Ceceline H.
Potorobai r. Dan!

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea Substația de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia str. Alexandru cel Bun 133 – se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.

"29" Martie 2016

L.S.

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Substania AMU Cimișlia se consideră terminată.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



la Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____ din _____

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu
s-au respectat prevederile proiectului**

Obiectul : Construcția Substației de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 133.

1. De montat mina curentă pentru scări
interioare de rezervă. De instalat grile pentru
canalul (gropa) de scurgere.
2. În camera de ventilație de reparat tavanul
(fisurile), de fixat izolația pentru hotă.
3. Sala de sedință de reparat
(fisurile).
4. De fixat avertizorul cu senzori pentru detectarea
incendiului, de tavan, - acum sunt fixați de
tavanul suspendat "Armstrong".
5. La fereastra de montat senzorul anticondens -
sticlei - acum lipsesc.
6. De reglat ușile cabinelor de dus.
7. Teracota montată la focul de curățat
de șronii de mortar.
8. De perfectat contractul de garanție pentru
utilajele instalate.

Președintele comisiei

Antreprenor

Olărescu



Andrei Cavaliuc

la Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____ din _____

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă**

Obiectul : Substația de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia, str.Alexandru cel Bun 133.

1. De transmis toată documenta-
tia Beneficiarului - 29.03.2016


Am transmis actele
la ct primire - predare din 29.03.2016

Președintele comisiei

Olărescu

Antreprenor

Andrei Cavaliuc




la Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____ din _____

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
care nu au fost executate**

Obiectul : Substația de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia, str.Alexandru cel Bun 133.

Președintele comisiei



Antreprenor




Andrei Cavaliuc

Anexa

La Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectul "Substația de Asistență Medicală Urgentă" din or. Bimizlia

- 1. De instalat la intrarea de uzură pe axa SAC garde de protecție și un reșou la grupa de scurgere.
- 2. În camera de ventilație - de reparat fisurile, de fixat calitativ materialul izolant și reparația tavanului
- 3. Sala de sedință de rep. fisurile
- 4. De fixat senzorele antiincendiar de tavan doar în de plitele armstrong.
- 5. La ieșiri de instalat senzorele de condensat - ele tipice.
- 6. La corburele din uș de replat uşile.
- 7. De curăţat tocul de mortar.
- 8. De perfectat contract de garanție pentru utilajele instalate.

 Dom V. - inginer constructor
 Chetaru L. - șef serv. PC
 Stolea V. / ș. de salutar.

9. La fațada exterioară a clădirii, solicit iluminarea edificiului prin lumina led vertical de jos/sus, prin evidențierea fațadei.

 Președinte R. - Olărescu Mihai.
 Rep. Lect. șef. / V. Lupascu,

INVESTITOR (PROPRIETAR)

Instituația Medico-Sanitară Publică
Stația Zonală Asistență Medicală Urgență „Centru”

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din decembrie 2014

Privind lucrarea de antrepriză generală
executată la obiectul blocul administrativ lit. B(02)-D+P+3E din str. C. Vîrnăv, 7, mun. Chișinău
în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat între IMSP Stația Zonală Asistență Medicală Urgență „Centru”-investitor și Î.M. ”Delmar-Construction” S.R.L. (Vladimir Stolpeaga)
- diriginte de șantier
pentru lucrările de construire a blocului administrativ lit. B(02)-D+P+3E din str. C. Vîrnăv, 7, mun. Chișinău

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 157 din 26.04.2013 și nr. 306 din 19.08.2014,
eliberată de către Primăria mun. Chișinău la 14.05.2013, cu valabilitate pînă la _____,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii decembrie 2014, fiind formată din:

Oleg Poiata - pretor al sectorului Centru - președintele comisiei

IMSP Stația Zonală Asistență Medicală Urgență „Centru” - investitor/beneficiar

Î.M. ”Delmar-Construction” S.R.L. (Vladimir Stolpeaga) - antreprenorul ob. (diriginte de șantier)

Anatolie Haruta - responsabil tehnic

”Neocon Prim” S.R.L. (ASP A. Lîsîi) - proiectant

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.

2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la blocul administrativ lit. B(02)-D+P+3E din str. C. Vîrnăv, 7, mun. Chișinău

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Lucrările la blocul administrativ lit. B(02)-D+P+3E din str. C. Vîrnav, 7, mun. Chișinău, de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100213.585.02, adresa poștală Chișinău, sectorul Centru, str. C. Vîrnav, nr. 7, destinația – bloc administrativ, compusă din următoarele construcții- lit. B(02), suprafața la sol – 486,5 m.p., suprafața totală interioară lit. B(02) – 1890,2 m.p., număr de etaje – D+P+3E, conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil (pentru construcții nelocative) a Întreprinderii de Stat "Cadastru" filiala Chișinău nr. 141838 din 15 octombrie 2014 anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fie a fost încheiat astăzi la _____ în _____ 6 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Oleg Poiata

Membri: IMSP Stația Zonală Asistență Medicală Urgentă „Centru”

Î.M. "Delmar-Construction" S.R.L.
(Vladimir Stolpeaga)

Anatolie Haruța

"Neocon Prim" S.R.L. (ASP A. Lișii)

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

Președinte al sectorului Centru

Investitor/beneficiar

antreprenor /diriginte de șantier

responsabil tehnic

proiectant

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: blocul administrativ lit. B(02)-D+P+3E din str. C. Vîrnav, 7, mun. Chișinău - se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor

" 23 " _____ 12 _____ 2014

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea la blocul administrativ lit. B(02)-D+P+3E din str. C. Vîrnav, 7, mun. Chișinău, se consideră terminată și este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



IMPLEMENTATOR : UNDP Moldova

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.2 din 17 SEPTEMBRIE 2019

Privind lucrarea: **“Amplasarea generatorului electric si constructia scarii de evacuare la cladirea Casei ONU „**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr.280-c/19 din 05.06.2019; Documentației de proiect elaborată de SRL „ Structure Project”, proiect nr.09/19CM, în cadrul contractului de antrepriza din 31.12.2018 încheiat între UNDP Moldova și I.M. „Delmar Construction” S.R.L. pentru lucrările de Amplasare a generatorului electric și construcția scării de evacuare la clădirea ONU.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea: 17 septembrie 2019

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

Denis Suschevici - *Sef procurari;*

Membrii comisiei:

Corina Oprea - *Sefa Operatiuni*

Alisa Zaiteva - *Asistent administrativ financiar;*

Ion Malanici - *Conducator auto;*

Iurie Gromatchi - *Responsabil tehnic;*

3. Au mai participat la recepție:

Andrei Cavcaliuc - *director „Delmar Construction” SRL (antreprenor)*

Vasile Popa - *proiectant „Structure Project” SRL*

Anatolie Lealin - *diriginte de santier „Delmar Construction” SRL (antreprenor)*

Simion Luchianciuc - *Inginer DSCD (Observator)*

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) lucrările au fost efectuate conform proiectului de execuție nr.09/19CM;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 16 septembrie 2019;

3) valoarea obiectului este de 576728,02

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Se receptioneaza

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Receptionarea lucrarilor

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
In conformitate cu proiectul de executie

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 17 septembrie **2019**, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:




Denis Suschevici

Membrii comisiei:



Corina Oprea



Alisa Zaiteva



Iurie Gromatchi



Ion Malanici



Andrei Cavaliuc



Vasile Popa



Anatolie Lealin

Observator:



Simion Luchianciuc

10. Lucrarea: “ Amplasarea generatorului electric si constructia scarii de evacuare la cladirea Casei ONU din str.31 August, nr.131, Chisinau, Republica Moldova”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL “Delmar Construction”

PRIMITĂ:
BENEFICIAR



Anexa nr. 1

la procesul-verbal de receptie terminarea

lucrarilor nr.2 din 17 septembrie 2019

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului

Care sunt lipsa sau incomplete

Documentatia de proiect este prezentata in intregime

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIAR

SRL "Delmar Construction"

"17" 09 2019

"17" 09 2019



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie terminarea
lucrarilor nr.2 din 17 septembrie 2019

Lista lucrarilor
cuprinse in documentatia tehnica care nu au fost executate

[Handwritten signature in blue ink]

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIAR

SRL "Delmar Construction"

"17" 09 2019

"17" 09 2019



Anexa nr.3

la procesul-verbal de receptie terminarea
lucrarilor nr.2 din 17 septembrie 2019

Lista lucrarilor

cuprinse in documentatia tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

**Toate lucrarile au fost indeplinite conform proiectului de executie
nr.09/19CM**

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:


EXECUTANTUL:

BENEFECIAR

SRL "Delmar Construction"

"17" 09 2019

"17" 09 2019



PROCES-VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.3 din 01 OCTOMBRIE 2019

Privind lucrarea: **“Lucrari de reparatie in incinta Cladirii ONU „
mun Chisinau, str. 31 august 1989, nr.131.**

1. Lucrările au fost executate în baza Devizului de cheltuieli; în cadrul contractului de antrepriza din # P027108 încheiat între UNDP Moldova și I.M. „Delmar Construction” S.R.L. pentru lucrările de reparatie în incinta cladirii ONU (blocuri sanitare et. 1, 2, oficii soferi, incapere pentru serviciul gospodariei).

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea: 01 octombrie 2019

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

Denis Suschevici - *Sef procurari;*

Membrii comisiei:

Corina Oprea - *Sefa Operatiuni*

Ion Malanici - *Conducator auto;*

Iurie Gromatchi - *Responsabil tehnic;*

3. Au mai participat la recepție:

Andrei Cavcaliuc - *director „Delmar Construction” SRL (antreprenor)*

Anatolie Lealin - *diriginte de santier „Delmar Construction” SRL (antreprenor)*

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) lucrările au fost efectuate conform devizului de cheltuieli;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 25 septembrie 2019;

3) valoarea obiectului este de 325091.59 lei

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Se receptioneaza

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Receptionarea lucrarilor

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

In conformitate cu devizul de cheltuieli lucrari de reparatie

- Oficiul soferi (inclusiv coridorul oficiului);
- Bloc sanitar et.1 (incaperea 14, 16, 25, 26);
- Bloc sanitar et.2 (incaperea nr.19, 22);
- Incaperea serviciului gospodarie;

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi **01 octombrie 2019**, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:



Denis Suschevici

Membrii comisiei:



Corina Oprea



Iurie Gromatchi



Ion Malanici



Andrei Cavcaliuc



Anatolie Lealin

10. Lucrarea: “ **Lucrari de reparatie in incinta Cladirii ONU din str.31 August, nr.131, Chisinau, Republica Moldova**”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL “Delmar Construction”

PRIMITĂ:
BENEFECIAR



INVESTITOR: Ministerul Sănătății

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. CS-AF34.T din 23 august 2013

privind lucrarea Construcția Centrului de Sănătate Bacioi executată la obiectul Centrul de Sănătate Bacioi, mun. Chișinău în cadrul contractului nr. W/AF-34/IDA din 03 septembrie 2012 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și ÎM DELMAR CONSTRUCTION SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de construcție la obiectul Construcția Centrului de Sănătate Bacioi

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 101, eliberată de Primăria com. Bacioi la 22.11.2012, cu valabilitate pînă la 12,0 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 august 2013, fiind formată din:

Silvia Volosatîi	-	Șef Secție Investiții Capitale și Administrarea Proprietății Publice a Ministerului Sănătății, președinte
Tatiana Zatic	-	Șef Direcție asistență medicală primară a Ministerului Sănătății, membru
Vitalie Șalari	-	Primar de Bacioi, membru
Elena Chisari	-	Arhitect Primăria Bacioi, membru
Valentina Buzdugan (numele, prenumele)	-	Director Centru de Sănătate Bacioi, membru (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

<u>Mihai Eni</u>	-	<u>Reprezentant GEOPROIECT SRL, PROIECTANT</u>
<u>Alexandru Râșcovoii</u>	-	<u>Responsabil tehnic</u>
_____	-	_____
_____	-	_____
_____	-	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De recepționat obiectul „Construcția CS Bacioi” la etapa terminării lucrărilor de construcție montaj

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție montaj la obiectul „Construcția Centrului de Sănătate Băcioi mun. Chișinău”

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 23 august 2013 la obiectul nominalizat în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

S. Volosatîi

Membri:

T. Zatic

Salari

E. Ghisari

V. Buzdugan

Specialiști:

M. Eni

A. Râscovoi



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: lucrarea Construcția Centrului de Sănătate Băcioi

„_____” 2013

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIAR:

ÎM DELMAR CONSTRUCTION SRL

IMSP CS Băcioi,



„23” august 2013

L.Ș.

(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă**

Obiectul: Construcția Centrului de Sănătate Bacioi mun. Chișinău

*1. De transmis toată documentația de
execuție Beneficiarului - 30 august 2013*

Empty lined area for listing missing or incomplete items.

Președintele comisiei

Antreprenor



Handwritten signature of Silvia Volosatfi

Silvia Volosatfi



Andrei Cavaliuc

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
care nu au fost executate**

Obiectiv: Construcția Centrului de Sănătate Bacioi mun. Chișinău

1.

[The following area contains horizontal lines for a list, which are mostly crossed out with a large blue diagonal stroke.]

Președintele comisiei
Antreprenor



[Handwritten signature]



Silvia Volosatii
Andrei Cavcaliuc

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care
nu s-au respectat prevederile proiectului**

Obiectul: Construcția Centrului de Sănătate Bacioi mun. Chișinău

1. De executat găurile de scurgere a condensatului din partea interioară și exterioară a ferestrelor - 30 august 2013
2. De fixat rezervoarele de apă la WC-uri
3. De efectuat conectarea cazangeriei la gaze naturale - 30 august 2013
4. De lărgit trecerea dintre coloană și perete în locul accesei pentru invalizi - 30 august 2013

Președintele comisiei

Antreprenor



Silvia Volosatîi

Andrei Cavaliuc

INVESTITOR **Primăria com. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1/14 din 19/12/2014

privind lucrarea **Lucrări de construcție a „Pieții agricole în s. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă”** executată la obiectul **„Piața agricolă în s. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă”**, în cadrul contractului nr. 728/14 din 16 mai 2014 încheiat între **Primăria com. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă** și **Î.M. „DELMAR CONSTRUCTION” SRL**, pentru lucrările de construcție a **„Pieții agricole în s. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03 eliberată de **Primăria com. Răscăieți, Ștefan Vodă** la 18 iunie 2014 cu valabilitatea pînă la 18 iunie 2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-19/12/2014 fiind formată din:

Zinaida Marin

- Primar com. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă, președinte

Valentina Nigai

- Contabil șef, membru

Oleg Afanasii

- Reprezentant UNDP, membru

Alexandru Platon

- Responsabil tehnic, membru

Nicșan Natalia

Inginer cadastral, membru

3. Au mai participat la recepție:

Andrei Cavaliuc

- Director Î.M. „DELMAR CONSTRUCTION” SRL

Vladimir Stolpeaga

- Șef de șantier Î.M. „DELMAR CONSTRUCTION” SRL

Valeriu Boian

- Medic –șef al Centrului de Sănătate Publică

Sergiu Ungureanu

- Șef Inspekția Ecologică Ștefan Vodă

Vioreliu Tomov

- Șef Situații Excepționale Ștefan Vodă

Dumitru Cheptănari

- Inspekția de Stat în Construcții Ștefan Vodă

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8530203048 adresa poștală Râscăieți, destinația piață agricolă, compus din următoarele construcții șoproane cu teighele 3 bucăți, viceu cu hazna și clădirea de laborator, suprafața la sol 318 mp, suprafața totală, 0,267ha, numărul de etajeun nivel, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi 19/12/2014 la Râscăieți în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Zinaida Marin

Membri: Valentina Nigai

Oleg Afanasii

Alexandru Platon

Nicșan Natalia

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea Se recomandă spre recepție
la terminarea lucrărilor

" 19 " 12 2014

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Piața agricolă s. Râscăieți, r-l Ștefan Vodă este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 19 " 12 2014

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 19 " 12 2014

L.S.

(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă**

Obiectul: "Piața agricolă s. Râscăieți, r-l Ștefan Vodă:

Președintele comisiei:

Antreprenor:



[Handwritten signature]

Zinaida Marin

Andrei Cavaliuc



**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică
care nu au fost executate**

Obiectul: "Piața agricolă s. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă:

1. De finisat înbrămintea pe suprafața peței de tip unu conform proiectului,
La momentul actul nu e posibil de efectuat aceste lucrări din cauza condițiilor
climaterice.

2. De extins lățimea paverii conform cerințelor din proiect.
3. De rocordat rețeaua de apa și electricitatea.
4. De montat lavuarele exterioare cu toate armăturile
necesare la sistemul de aprovizionare cu apa.

Președintele comisiei:

Antreprenor:



Zinaida Marin

Andrei Cavcaliuc



**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului**

Obiectul: "Piața agricolă s. Râscăieți, r-l Ștefan Vodă:

Președintele comisiei:

Antreprenor:



Zinaida Marin

Andrei Cavcaliuc



INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. CS- AF 04 T din 3 iulie 2013

privind lucrarea Construcția Centrului de Sănătate Ghetlova executată la obiectul Centrul de Sănătate Ghetlova, raionul Orhei în cadrul contractului nr. W/AF-04/IDA din 18 iulie 2012 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și ÎM„Delmar Construction ” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de construcție la Centrul de Sănătate Ghetlova

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de *Primăria comunei Ghetlova la 10.07.2012*, cu valabilitate de 6 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 3 iulie 2013, fiind formată din:

Silvia Volosatîi	- Șef Secție investiții capitale și administrarea proprietății publice, Ministerul Sănătății, președinte
Sergiui Muravski	- Vicepreședintele raionului Orhei
Tatiana Zatiș	- Șef Direcție asistență medicală primară, Ministerul Sănătății, membru
Ștefan Dimitriu	- Director CS Ghetlova, membru
Oleg Stăvilă	- Primar de Ghetlova, membru

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir Condrățchi	- ISP Institutul "Agroindproiect" S.A.
Andrei Cavaliuc	- Director ÎM„Delmar Construction ” SRL
Gheorghe Știrbu	- Șef, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
Valentina Guțan	- Director CMF Orhei
Oleg Guțu	- Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De reptionat obiectul la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost întocmit astăzi 3 iulie 2013 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Silvia Volosatii*

Membri: *Sergiui Muravschi*

Tatiana Zatic

Ștefan Dimiriu

Oleg Slavila

Specialiști:

Vladimir Condratchi

Gheorghe Știrbu

Valentina Guțan

Oleg Guțu

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: lucrarea _____

_____ 2013

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Construcția Centrului de Sănătate Ghetlova este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

_____ 2013



(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

_____ 2013



(semnătura)

nr. ~~CS-11047~~ din 03 iulie 2013

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă**

Obiectul: Construcția CS Ghetlova


Area for listing missing or incomplete items, currently blank with horizontal lines and a large handwritten 'X'.

Presedintele comisiei

Silvia Volosatîi

Antreprenor

Andrei Cavcaliuc



nr. _____ din 03 iulie 2013
CS-AF 04T

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică
care n-au fost executate**

Obiectul: Construcția CS Ghetlova

Area for listing works not executed, marked with a large handwritten 'X'.


Presedintele comisiei
Antreprenor



[Handwritten signature]

Silvia Volosatîi

Andrei Cavcaliuc



nr. _____ din 03 iulie 2013
CS-AF 04T

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care
nu s-a respectat prevederile proiectului**

Obiectul: Construcția CS Ghetlova


1. DE REGLAT USILE ȘI FERESTRELE
 2. DE PRELUCRAT RUSTURILE
LA TERACOTA ÎN CORIDOR ȘI
INTRARE ÎN CAZANGERIE
 3. DE PRELUCRAT ȘI VOASIT
unele porțiuni a PERETILOR.
 4. DE EXECUTAT REGLAREA
PAVARELOR, SIFONELOR
 5. DE CONECTAT BOILERUL
ÎN SALA DE TRIAJ
 6. DE FICSAT LADA DE NISIP.
 7. DE CURATIT ȘAPA SUB
LINOLEUM ÎN SALA DE TRIAJ.
- TERMEFUL DE ÎNLĂTURARE
A neconformităților 15 zile

Presedintele comisiei

Silvia Volosatîi

Antreprenor

Andrei Cavcaliuc



**Proces verbal
de recepție finală**

nr. 1 din "20" ianie 2013

Obiectul : renovarea secției terapie intensivă, traumatologia și
chirurgie, scările de la nivelul 1 și 2 din incinta spitalului.

este executat în cadrul contractului nr. 97 din 09.11.2012.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din
_____ având valabilitatea până la 12 luni, de către

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul

" 19.06.2013" până la 20.06 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Beneficiarul: Directorul Î.M.S.P. Rezina Mariea Florea.

Membrii comisiei:

1. Bagici V.-consultant UNDP.
2. Ciorbă I. -reprezentant Consiliu Raional direcția construcții.
3. Polihovici V.-responsabil tehnic.
4. Gordienko L.- medic-șef. adjunct.
5. Golban G.-contabil-șef.
6. Suholitca E.-jurist.

2. Au mai participat la recepție:

- 1) Andrei Cofcaliuc-directorul general „Delmar construcsion”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate.
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de „22” 05 2013.
- 3) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ” ” 2013 până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.
- 4) Valuarea obiectului este de 1434897-25 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
de a recepționa obiectul .

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
faptul că lucrările au fost integral indeplinite și în perioada de garanție sa
comportat corespunzător.

6.Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
de a recepționa obiectul și de al exploatat conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi
„20” iunie 2013
la în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:





directorul I.M.S.P.Rezina Marica Florea.

Membrii comisiei:



Bagici V.
Ciorbă I.
Polihovici V.
Gordienko L.
Golban G.
Suholitca E.

**Proces verbal
de recepție finală**

nr. 01-522 din " 04. " 11 2013

Obiectul : repararea saloanelor în secția chirurgie în ecinta IMSP SP Rezina.

este executat în cadrul contractului nr. 63 din 04.06.2013.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ avînd valabilitatea pînă la 12 luni, de către _____

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul

" _____ .2013" pînă la _____ 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Beneficiarul: Directorul Î.M.S.P. Rezina Mariea Florea.

Membrii comisiei:

1. Ciorbă I. - reprezentant Consiliu Raional direcția construcții.
2. Polihovici V. - responsabil tehnic.
3. Gordienko L. - medic-șef. adjunct.
4. Golban G. - contabil-șef.
5. Suholitca E. - jurist.

2. Au mai participat la recepție:

- 1) Andrei Cofcaliuc - directorul general „Delmar construcsion”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate.
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de „___” _____ 2013.
- 3) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de „___” _____ 2013 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.
- 4) Valuarea obiectului este de 328414,39 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
de a recepționa obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
faptul că lucrările au fost integral indeplinite și în perioada de garanție sa comportat corespunzător.

6.Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
de a recepționa obiectul și de al expluata conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi
”____”
la în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

directorul Î.M.S.P.Rezina Maria Florea.

Membrii comisiei:

Ciorbă I.
Polihovici V.
Gordienko L.
Goțban G.
Suholitca E.



Nr. _____ din _____ 2013

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

(Large handwritten 'Z' mark)

**EXECUTANTUL: Directorul general
I.M. „Delmar Construction” SRL**



(Signature)
A. Cavcaliuc

2013

**INVESTITORUL: IMSP SR REZINA
Directorul**



(Signature)
L.S.

M. Florea

2013

Responsabil Tehnic:



(Signature)
Vladimir Polihovici

INVESTITOR
"DELMAR CONSTRUCTION" SRL



Conform titlului III(1) al
HG nr.285 din 23.05.1996

I.P. "Agenția Servicii Publice" 12
Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU
ÎNREGISTRAT
data 04.05.20 nr. 000120/48406
nr. cadastral 0100.415.029.01
Registrat: *[Signature]*

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.28 Din 18.04.2020

Obiectul recepției constituie: *blocul de locuințe (cu regimul de înălțime S+P+12E) cu încăperi comerciale, prestări servicii*, construit în baza autorizației de construire nr. 206 din 13.03.2008; autorizației de construire nr. 127 din 28.05.2015 și autorizației de construire nr. 03-c/16 din 04.02.2016, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100415.029 din mun. Chișinău, str. Calea Orheiului nr. 28/1.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea fiind formată din:

- I. Delmar Construction SRL (adm. Andrei Cavaliuc) - investitor;
- II. Stolpeaga Vladimir - diriginte de șantier;
- III. Lealin Anatolie - responsabil tehnic;
- IV. Lujanschii Evghenii - diriginte de șantier;
- V. Petrov Vitalie - proiectant.

Invitați: 1. Lîsîi Alexandr - arhitect șef de proiect.

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse, a constatat următoarele.

3. Construcția *blocului de locuințe (S+P+12E) cu încăperi comerciale, prestări servicii*, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100415.029 din mun. Chișinău, str. Calea Orheiului nr. 28/1 este construit autorizat, este amplasat pe teren proprietate privată, este construit din investiții private.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin verificarea calității lucrărilor de construcție executate, corespunderea lucrărilor executate autorizației de construire nr. 206 din 13.03.2008; autorizației de construire nr. 127 din 28.05.2015 și autorizației de construire nr. 03-c/16 din 04.02.2016, actele de proprietate asupra terenului pe care este amplasat obiectivul, avizul autorului de proiect, actul de inspectare avizat de organul cadastral teritorial, procesul-verbal de control emis de Agenția Supraveghere Tehnică privind siguranța antiincendiară.

5. Comisia de recepție finală decide următoarele: **blocul de locuințe** (cu regimul de înălțime S+P+12E) cu încăperi comerciale, prestări servicii, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100415.029 din mun. Chișinău, str. Calea Orheiului nr. 28/1 se admite spre RECEPȚIE FINALĂ.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: **blocul de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii** are regimul de înălțime S-P+12E, înălțimea totală la sol de 2114,7 m.p., suprafața totală interioară este de 1372 m.p. Construcția supusă recepției finale este amplasată pe terenul cu nr. cadastral 0100415.029, proprietate a investitorului, cu adresa poștală mun. Chișinău, str. Calea Orheiului nr. 28/1.

7. Măsurarea bunului imobil este avizată conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 19/01/10 din 10.01.2019, recepționat de Serviciul cadastral teritorial Chișinău, care este anexat la prezentul proces-verbal.

Comisia de recepție finală :

I. Delmar Construction SRL (adm. Andrei Cavaliuc) investitor;

II. Lealin Anatolie - responsabil tehnic

III. Stolpeaga Vladimir - diriginte de șantier

IV. Lujanschii Evghenii - diriginte de șantier

V. Petrov Vitalie - proiectant

Invitați: 1. Lîsîi Alexandr - arhitect șef de proiect

Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Se propune spre recepție

"MLVP GROUP" S.R.L

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL

(pentru bloc locativ/complex locativ)

nr. 19/01/10 din „10” ianuarie 2019

Ca urmare a cererii adresate de către Î.M. DELMAR CONSTRUCTION S.R.L

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul Popovici C. a efectuat inspectarea și măsurarea bunului imobil și a

(numele, prenumele)

constatat următoarele:

1. Beneficiar/cota parte: Î.M. DELMAR CONSTRUCTION S.R.L / 1,0 c.p

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

2. Adresa bunului imobil: mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Calea Orheiului, 28/1

3. Numărul cadastral al terenului: 0100 415 029

4. Construcția/reconstrucția efectuată în temeiul:

autorizației de construire nr. 206 din „13” 03 - a. 2008/ nr. 127 din „28” 05 - a. 2015/

nr. 03-c/16 din „04” 02 - a. 2016, despre permisiunea executării lucrărilor de

finalizare a construirii imobilului cu nr. cadastral 0100415 029 01, majorarea nivelului pe verticală (S+P+12E), în

vederea amplasării unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii

(denumirea obiectivului din autorizația de construire)

5. Descrierea blocului locativ/complexului locativ:

N/o	Denumirea indicatorului	Indicii		
1.	Numărul cadastral	0100 415 029 01		
2.	Litera	15A		
3.	Modul de folosință	Bloc locativ		
4.	Volumul de construcție, m ³	76089		
	inclusiv: volumul subteran, m ³	6903		
	inclusiv: volumul mansardei, m ³	-		
5.	Numărul de nivele	15 (S+P+12E+E.teh)		
	inclusiv: subsol	1		
	demisol	-		
	parter	1		
	mansardă	-		
6.	Suprafața la sol a clădirii, m ²	2114,7		
7.	Numărul total de încăperi izolate locative (apartamente)	143		
	inclusiv: de o cameră	82		
	de două camere	59		
	de trei camere	1		
	de patru camere	-		
	de cinci camere și mai mult	1		
8.	Numărul total de încăperi izolate nelocative	22		
9.	Suprafața totală interioară a clădirii, m ² (9.1+9.2+9.3+9.4)	18730,1		
9.1.	Suprafața totală a încăperilor izolate locative	8170,0		
	inclusiv suprafața locuibilă, m ²	3358,1		
	suprafața auxiliară, m ²	4811,9		
9.2.	Suprafața totală a încăperilor izolate nelocative	8563,7		
	inclusiv suprafața nelocativă, m ²	8526,6		
	suprafața administrativă, m ²	-		
	suprafața auxiliară, m ²	37,1		
9.3.	Suprafața comună a încăperilor nelocative	693,5		
9.4.	Suprafața comună	1097,4		
9.5.	Suprafața tehnică	205,5		

6. Mențiuni:

În baza Autorizației de construire nr.206 din 13.03.2008 / nr.127 din 28.05.2015 / nr. 03-c/16 din 04.02.2016 a fost construit blocul locativ 01 lit. 15A.

Anexe- Planul geometric, planurile de nivel, certificat despre rezultatele inspectării

Executantul lucrărilor:

(semnătura)

Verificat:

Popovici P.

(numele, prenumele)

Perceamlî V.



B.

"MLVP GROUP" S.R.L.

PLANUL GEOMETRIC


(perfectat în cadrul lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri)

Numărul cadastral al terenului: 0100415029

Adresa bunului imobil: mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Calea Orheiului, 28/1

**CRISTINA
POPOVIC**

Подписано цифровой
подписью: CRISTINA
POPOVIC
DN: c=MD, st=MD, o=MLVP
GROUP S.R.L., cn=CRISTINA
POPOVIC,
email=cristina.popovici.86@
mail.ru
Data: 2018.07.27 13:48:59
+03'00'




Scara 1:800

Caracteristicile tehnice a bunului imobil

Nr.	Tipul Bunului Imobil	Modul de Folosință	Suprafața
0100415029	teren	naproductiv	0 2739 ha
0100415029 01	Construcție	Bloc locativ	2114 7 m p

Mențiune: Clădirea cu nr. cad. 0100415029 01 se extinde pe terenul cu nr. cad. 0100415233. Terenul inspectat este înregistrat în registrul bunurilor imobile în hotare generale și nu există act de săbire a hotarului terenului, coordonatele punctelor de cotitură ale acestora nu pot fi utilizate pentru transpunere în teren a hotarelor. Totodată în conformitate cu art.19 alin. (5) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 suprafața terenurilor în hotare generale se consideră aproximativă și poate fi precizată la stabilirea hotarelor fixe.

Amplasarea bunului



Scara 1:5000

Sistemul de coordonate: MR-99

Parametrii hotarului

Nr	Direcția_X	Direcția_Y	TipulPunctului	Direcția	Distanța	TipulHotarului
1	211979,89	234091,67	general	1-2	4,24	general
2	211975,65	234091,48	general	2-3	69,84	general
3	211918,43	234051,44	general	3-4	21,56	general
4	211925,42	234031,05	general	4-5	13,51	general
5	211927,20	234017,66	general	5-6	35,06	general
6	211956,28	234037,25	general	6-7	5,38	general
7	211953,24	234041,69	general	7-8	20,01	general
8	211970,33	234052,10	general	8-9	14,94	general
9	211984,65	234056,36	general	9-10	21,60	general
10	212002,06	234068,10	general	10-11	8,54	general
11	212001,95	234076,56	general	11-12	17,65	general
12	211992,52	234092,67	general	12-13	6,05	general
13	211987,30	234089,61	general	13-1	7,88	general

Data întocmirii: 28.02.2018

Executantul lucrărilor: Popovici C.

Verificat: Perceamlî V.

certificat de calificare nr. C10015 din 30.05.2017



Direcția generală arhitectură, urbanism
 și relații funciare

APROBAT:
 Arhitect-șef al
 municipiului Chișinău

PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU


Vlad Modârcă

Anexa la certificatul de urbanism nr. 583 / 07 din 10. OCT. 2007
 Privind autorizarea elaborării documentației de proiect pentru construirea unui
 bussines-centru.

Din str. Calea Orheiului sectorul Rîșcani

Beneficiar Societatea cu răspundere limitată „LEVAS-COM”

Aria terenului 0.16 ha, planșa nr. 31 scara 1:2000, nr. 169-3 scara 1:500



Șef secție interimar Vilna Șubernetcaia Specialist Eugenia Liubomeiscaia





Primăria municipiului Chișinău
CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

nr. 675 / 15 din 02. NOV. 2015

Ca urmare a cererii adresate de Întreprinderea Mixtă „DELMAR CONSTRUCTION” S.R.L.

cu sediul/domiciliul în raionul Strășeni, satul Micăuți

telefon de contact 068387771

înregistrată cu nr. 4363 din 09.08. 2013

În baza prevederilor Legii nr. 163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, se

CERTIFICĂ:

Modificarea documentației de proiect pentru:

finalizarea construirii imobilului cu nr. cadastral 010041502901, majorarea nivelului pe verticală (S+P+11E+ET), în vederea amplasării unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii.

situat în raionul _____ municipiul/orașul Chișinău

sectorul Râșcani comuna/satul _____

str. Calea Orheiului nr. 28 bloc Calea Orheiului

1. Regimul juridic: Terenul nr. 1 cu nr. cadastral 0100415029, cu suprafața de 0,274 ha și construcția nefinalizată cu nr. cadastral 010041502901 - proprietatea solicitantului în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 2171 din 28.06.2008 și contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent nr. 327 din 30.01.2012, confirmată prin Extrasul din Registrul bunurilor imobile nr. 0100/15/44630 din 25.03.2015. Terenul nr. 2 cu nr. cadastral 0100415233, cu suprafața de 0,013 ha și construcția cu nr. cadastral 010041523301 (construcție comercială, prestarea serviciilor), cu suprafața de 96,3 mp - proprietatea solicitantului în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 2171 din 28.06.2008 și contractului de schimb de terenuri nr. 326 din 30.01.2012, confirmată prin Extrasul din Registrul bunurilor imobile nr. 0100/15/44632 din 25.03.2015. Terenul nr. 3 cu nr. cadastral 0100415036, cu suprafața de 0,0798 ha - în arenda solicitantului, în baza contractului de arendă funciară nr. 5838/2012 din 02.01.2012, conform datelor din Registrul bunurilor imobile a Oficiului Cadastral Teritorial Chișinău, vizualizate la 10.09.2015. Conform certificatului de urbanism nr. 583/07 din 10.10.2007 și autorizației de construire nr. 206 din 13.03.2008 a fost autorizată proiectarea și construirea unui bussines-centru. Conform raportului de expertiză tehnică nr. 0612/16.07.2013 (expert tehnic Victor Toporet) a fost evaluată starea tehnică a clădirii și posibilitatea finalizării cu majorarea nivelului pe verticală.

2. Regimul economic: Drepturile patrimoniale asupra terenului cu nr. cadastral 0100415233 și construcției cu nr. cadastral 010041523301 sunt grevate de Banca Comercială „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA, în baza contractului de ipotecă nr. 5586 din 23.06.2014.

3. Regimul tehnic: Terenul este condițional favorabil pentru construcții din cauza nivelului sporit ale apelor freatice (0-5 m de la suprafața solului). Seismicitatea în conformitate cu harta microraiionării după condițiile seismice constituie 8 grade. Zona menționată în aspect geomorfologic coincide cu lunca inundabilă a văii r. Bâc și a afluenților lui laterali. Este necesar de a ține cont de toți factorii enumerați mai sus cu scopul de a exclude sau de a reduce influența lor negativă. Intervenții în structura de rezistență și stabilitate a clădirii vor



fi efectuate ținând cont de prevederile Raportului de expertiză nr. 0612/16.07.2013 (exper Victor Toporet). Racordarea la rețelele tehnico-edilitare municipale va fi efectuată în baza avizelor serviciilor de resort.

4. Regimul arhitectural-urbanistic: Conform Planului urbanistic general al orașului Chișinău aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007, construcția nefinalizată cu regimul pe verticală S+P+5E este amplasată în zonă prestări servicii sectorului Râșcani. Conform Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/40 din 25.12.2008, construcția este amplasată parțial în zona cu codul "C2", cu funcțiuni comerciale ce asigură o gamă largă de servicii mai rar frecventate și zona cu codul „S”, zonă cu funcțiuni speciale. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) comercial maxim: 2. Parcaj nenormat. Documentația de proiect va fi elaborată de persoane fizice sau juridice licențiate/autorizate conform actelor normative în vigoare în construcții. Este necesar de prevăzut: amenajarea terenului aferent (accese, terenuri de odihnă pentru maturi și de joacă pentru copii, depozitarea gunoierului, staționarea autovehiculelor); iluminarea nocturnă și accesul pentru persoanele cu mobilitate redusă. Proiectul de execuție, verificat în modul stabilit, va fi prezentat spre aprobare arhitectului-șef al municipiului Chișinău, după operarea de modificări a codului de reglementare urbanistică a zonei menționate în Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău. Pentru lucrările de construire și finisare vor fi utilizate materiale certificate.

Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de construcție și are valabilitate 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.

Documentația de proiect, în baza căreia se va solicita eliberarea autorizației de construire va fi însoțită de următoarele avize și studii:

- Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare: Decizia Consiliului municipal Chișinău, privind operarea de modificări a codului de reglementare urbanistică a zonei menționate în Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău.

VICEPRIMAR



SECRETAR

Valeriu Didencu

ARHITECT-ŞEF INTERIMAR

Ion Carpov

Achită plata de 50 lei. Chitanța nr. 609 din 03.11. 2015
Transmis solicitantului la data de 04.11. 2015 direct/prin poștă.

PRELUNGITA VALABILITATEA CU LUNI

VICEPRIMAR

SECRETAR

ARHITECT-ŞEF

201

Data

Notă. În conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine solidar semnatarilor acestuia.

fi efectuate ținând cont de prevederile Raportului de expertiză nr. 0612/16.07.2013 (exper Victor Toporet). Racordarea la rețelele tehnico-edilitare municipale va fi efectuată în baza avizelor serviciilor de resort.

4. Regimul arhitectural-urbanistic: Conform Planului urbanistic general al orașului Chișinău aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007, construcția nefinalizată cu regimul pe verticală S+P+5E este amplasată în zonă prestări servicii sectorului Râșcani. Conform Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/40 din 25.12.2008, construcția este amplasată parțial în zona cu codul "C2", cu funcțiuni comerciale ce asigură o gamă largă de servicii mai rar frecventate și zona cu codul „S”, zonă cu funcțiuni speciale. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) comercial maxim: 2. Parcaj nenormat. Documentația de proiect va fi elaborată de persoane fizice sau juridice licențiate/autorizate conform actelor normative în vigoare în construcții. Este necesar de prevăzut: amenajarea terenului aferent (accese, terenuri de odihnă pentru maturi și de joacă pentru copii, depozitarea gunoierului, staționarea autovehiculelor); iluminarea nocturnă și accesul pentru persoanele cu mobilitate redusă. Proiectul de execuție, verificat în modul stabilit, va fi prezentat spre aprobare arhitectului-șef al municipiului Chișinău, după operarea de modificări a codului de reglementare urbanistică a zonei menționate în Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău. Pentru lucrările de construire și finisare vor fi utilizate materiale certificate.

Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de construcție și are valabilitate 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.

Documentația de proiect, în baza căreia se va solicita eliberarea autorizației de construire va fi însoțită de următoarele avize și studii:

- Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare: Decizia Consiliului municipal Chișinău, privind operarea de modificări a codului de reglementare urbanistică a zonei menționate în Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău.

VICEPRIMAR



SECRETAR

Valeriu Didencu

ARHITECT-ŞEF INTERIMAR

Ion Carpov

Achită plata de 50 lei. Chitanța nr. 609 din 03.11. 2015
Transmis solicitantului la data de 04.11. 2015 direct/prin poștă.

PRELUNGITA VALABILITATEA CU LUNI

VICEPRIMAR

SECRETAR

ARHITECT-ŞEF

201

Data

Notă. În conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine solidar semnatarilor acestuia.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

nr. 03-C/16 din 04.02. 2016

Ca urmare a cererii adresate de către Întreprinderea Mixtă „DELMAR CONSTRUCTION” S.R.L.
cu domiciliul/sediul în raionul Strășeni, str. satul Micăuți
telefon de contact 068387771
înregistrată cu nr. 274 din 18.01.2016
În baza prevederilor Legii nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție”, se

A U T O R I Z E A Z Ă :

Executarea lucrărilor de finalizare a construirii imobilului cu nr. cadastral 010041502901, majorarea nivelului pe verticală (S+P+12E), în vederea amplasării unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii
în raionul _____ municipiul/orașul Chișinău
sectorul Râșcani comuna/satul _____
str. Calea Orheiului nr. 28 bloc I ap. _____

În următoarele condiții: conform prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 675/15 din 02.11.2015 și avizelor: Centrului de Sănătate Publică din municipiul Chișinău nr. 59 din 01.02.2016; Serviciului Protecției Civile și Situații Exceptionale, Direcției Situații Exceptionale municipiul Chișinău nr. S/39 din 26.01.2016; Agenției Ecologice Chișinău nr. 01-31/06 din 14.01.2016.

Documentația de proiect a fost elaborată de: Î.M. „DELMAR CONSTRUCTION” S.R.L., licența AMMI nr. 050453 din 06.12.2015, proiect nr. 02/15-1

Termenul de începere a lucrărilor de construcție este de 6 luni de la data eliberării prezentei autorizații.
Durata executării lucrărilor de construcție nu va depăși 18 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

VICEPRIMAR


SECRETAR


/ Nistor GROZAVU
02.02.2016


/ Valeriu DIDENCU



ARHITECT-ȘEF INTERIMAR



/ Ion CARPOV

L.Ș.

Achitată plata de 100 lei. Chitanța nr. 21917427 din 04.02. 2016

Transmisă solicitantului la data de 04.02. 2016, direct/prin poștă.





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинев, ул. Константин Танае, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. 2814 din " 06 " 04 2020

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul:

Chircu Sregiu, șef Direcție SSMCIPC al AST

1. Temei al controlului: cerere nr.2814 din 27.03.2020
(numărul cererii înregistrate)
2. Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului), adresa:
SRL "Delmar construction", sistema automată de semnalizare a incendiilor și evacuare a fumului instalată la blocul locativ cu încăperi comerciale, prestări servicii din str. Calea Orheiului, 28/1, mun. Chișinău
3. Domeniul de activitate supus controlului: siguranța antiincendiară
4. Constatările și rezultatele controlului:
sistema automată de semnalizare a incendiilor și evacuare a fumului instalată la blocul locativ cu încăperi comerciale, prestări servicii din str. Calea Orheiului, 28/1, mun. Chișinău este instalată în conformitate cu cerințele normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor
5. Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și numărului\ de zile): 1 zile 06.04.2020
6. Concluzii sistema automată de semnalizare a incendiilor și evacuare a fumului instalată la blocul locativ cu încăperi comerciale, prestări servicii din str. Calea Orheiului, 28/1, mun. Chișinău poate fi dată în exploatare

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia:

Director adjunct



Violet RABEI

11.

Agentia Servicii Publice
Serviciul cadastral teritorial Chişinău

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea nr. 0100/18/92048 din 19.07.2018

Solicitant "MLVP GROUP" SRL
(Întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

solicitare OTRS nr. 201807183812430

Examinînd cerera Dvs pentru recepția documentației tehnice cadastrale perfectate în urma lucrărilor
castrale Lucrari cadastrale primare la nivel de cladiri

bunul imobil situat în mun. Chişinău, str. Calea Orheiului nr. 28/1


de folosință pentru construcție

castral 0100415.029.01, număr de nivele S+P+12E+ET

suprafață totală interioară 18732,5 m.p. suprafața la sol 2114,7m.p.

Se constată: documentația tehnică cadastrală corespunde cerințelor actelor normative în vigoare.

Lucrarea este recepționată. S-au actualizat: 1 construcție
Planul bunului imobil



Parametrii hotarului

Pct	X	Y	Tip_pet	Hotar	Distanța	Tip_hot
1	234 091,6710	211 979,8850	general	1-2	4,24	general
2	234 091,4760	211 975,6530	general	2-3	69,84	general
3	234 051,4430	211 918,4310	general	3-4	21,56	general
4	234 031,0490	211 925,4150	general	4-5	13,51	general
5	234 017,6620	211 927,2020	general	5-6	35,06	general
6	234 037,2480	211 956,2840	general	6-7	5,38	general
7	234 041,6910	211 953,2440	general	7-8	20,01	general
8	234 052,1020	211 970,3280	general	8-9	14,94	general
9	234 056,3600	211 984,6460	general	9-10	21,00	general
10	234 068,0950	212 002,0580	general	10-11	8,54	general
11	234 076,5580	212 000,9500	general	11-12	17,65	general
12	234 092,0700	211 992,5210	general	12-13	6,05	general
13	234 089,0060	211 987,3030	general	13-1	7,88	general



Mențiuni:
Imobilul locativ 01 construit în baza Autorizației de construire nr. 206 din 13.03.2008; nr.127 din 28.05.2015 și nr. 03-c/16
din 04.02.2016 ce prevede construirea unui bloc de locuințe(S+P+12E) cu încăperi comerciale, prestări servicii.
Construcția 0100415.029.01 continuă pe terenul adiacent cu nr. cadastral 0100415.233.

Responsabil pentru recepția lucrărilor E. Tohilat 30.07.2018



AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Departamentul Cadastru
Serviciul cadastral teritorial Chișinău

Aviz de recepție
a documentației cadastrale a încăperii izolate


Referință: **La cererea numărul 0100/19/17225 din 06.02.2019**
Ticket # 201902053818248
Solicitant **MLVP GROUP S.R.L.**
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Examinând cererea Dvs. pentru recepția documentației cadastrale a bunului imobil situat
în: **mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Calea Orheiului 28/1** numărul cadastral **0100415.029.01**

s-a constatat că documentația cadastrală corespunde cerințelor actelor normative în vigoare.

Documentația cadastrală este recepționată.

Planul de încadrare



Obiectul cu numărul cadastral 0100415.029.01, mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Calea Orheiului 28/1, modul de folosință bloc locativ, suprafața totală interioară 18730,1 m.p

Totodată, conform dosarului tehnic prezentat s-a constatat că beneficiarului i s-a eliberat: certificat despre rezultatele inspecției bunului imobil, planul geometric al încăperilor izolate – etajul 11.

Mențiuni: apartamentele 113 și 114 de la etajul 11 au fost replanificate și comasate într-un apartament-113, ce a dus la modificarea suprafeței interioare totale a blocului ce a fost recepționat la data de 30.07.2018 în baza cererii 0100/18/92048 din 19.07.2018.

Nota: Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, cu respectarea cerințelor prezentei Instrucțiuni, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Responsabil pentru recepția lucrărilor:

Perju Laura

(numele, prenumele)

Data: 07.02.2019

Tel: 88.11.30

e-mail:

laura.perju@asp.gov.md

