

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrari de reparatie a portiunilor de drum in cartierul Vasilica, mun. Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
1.	Organizare de șantier	Termenii si conditiile de prestare/executare	
2.	Lucrari de reparatie a portiunilor de drum in cartierul Vasilica, mun. Ungheni	6 saptamini	

Data completării: **22.05.2024**

Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**