

Specificații tehnice (F4.1) de la "Autoprogresiv service" SRL

Numărul procedurii de achiziție: 21022314 din 27.04.2020

Denumirea licitației: Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto pentru Inspectoratul General pentru situații de urgență

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	
NISSAN X-TRAIL 2,0i, anul 2008, COD VIN JN1BNT31U0009081				
1	Filtru de ulei QGI5/18DE		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer QASHQAI T31		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Filtru salon QASHQAI J10		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Bucșa stabilizatorului față		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Bucșa stabilizatorului spate		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Sailent-bloc al punții față		Conform caietului de sarcini atasat	
11	Piese de schimb suplimentare (+3%)			
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Deservirea tehnică		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Schimbul plăcuțelor de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul plăcuțelor de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Reglarea axei (RDNC) a roților		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimbul bușelor stabilizatorului față		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Schimbul bușelor stabilizatorului spate		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Schimbul saient-bloc ai punții față		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Lucrări neprevăzute (+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Total lotul		Conform caietului de sarcini atasat	
Lotul nr. II				

SCODA OCTAVIA 2 buc. l.6i (TMBDK41U478872200) anul 2007, (TMBDX41UX98845636), anul



Piese de schimb:

1	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Filtru de ulei Octavia 1.6		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer Octavia 1.6		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru salon Octavia 1.6		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Filtru combustibil Octavia		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână față Octavia		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Plăcuțe de frână spate Octavia		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Curca generator + rolă de întindere în set		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Sailentbloc spate		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Bucșa stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
11	Țița stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
12	Pernuța amortizatorului față		Conform caietului de sarcini atasat	
13	Înel de abataj al amortizatorului față		Conform caietului de sarcini atasat	
14	Bloc reglare mecanism închidere-deschidere Portiere		Conform caietului de sarcini atasat	
15	Balamale portiera stânga față		Conform caietului de sarcini atasat	
16	Piese de schimb în asortiment		Conform caietului de sarcini atasat	

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimbul uleiului+ filtrele		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Controlul sistemului electric		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul plăcuțelor de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimbul plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimbul curea generator + rolă de întindere în set		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Schimbul sailentbloc punte spate		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Schimbul bușei stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Schimb pernuța amortizatorului față		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Reglarea unghiurilor roților		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Schimbul țigii stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
11	Schimb Bloc reglare mecanism închidere-deschidere		Conform caietului de sarcini atasat	
12	Schimb Balamale portiera stânga față		Conform caietului de sarcini atasat	
13	Lucrări neprevăzute		Conform caietului de sarcini atasat	
14				
Total				



Lotul nr.III

Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416

Piese de schimb:

1	Ulei 5W30 (motor benzină)		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Filtru de ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru de combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Saboți de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Saboți de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Amortizatoare port bagaj		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Piese de schimb în asortiment		Conform caietului de sarcini atasat	
Lucrări de deservire și reparații:				
1	Schimbul uleiului		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Schimbul filtrului combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul filtrului de aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimbul al saboților față		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimbul al saboților spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Schimbul amortizatoare port bagaj		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Reglarea axei față(R-D-N-C)		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Lucrări neprevăzute (+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	
Total:			Conform caietului de sarcini atasat	

Lotul nr.IV

MTSUBISHI L - 200 - anul 2011. MAI-9188 MMCJNKB40CDZ0084449 ;

Piese de schimb:

1	Ulei motor SHELL 5W40		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Filtru combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru salon		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Filtru ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
L_6	Plăcuțe de frână față—4605A198		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Piese de schimb neprevăzute (+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	

Lucrări de deservire:



1	Schimb Ulei motor SHELL 5W40		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Schimb Filtru combustibi		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimb Filtru aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimb Filtru salon		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimb Filtru ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Reglarea frânei de mină		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Schimbul plăcuțelor de frână față; spate		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Reglarea unghiurilor		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Deservire acumulator		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Deservirea condiționerului		Conform caietului de sarcini atasat	
11	Lucrări neprevăzute		Conform caietului de sarcini atasat	
	Total:			

Lotul nr.V
Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264

	Piese de schimb:			
1	Ulei motor 5W40		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Filtru ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Plăcuțe de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Bugii		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Cruce arbore cardanic		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Rulmenții arborelui cardanic		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Garniturii la cutia de viteză		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Piese de schimb neprevăzute (+3%)			
	Lucrări de deservire:			
1	Schimbul Uleiului + filtrele		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Reglarea frânei de mină		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Reglarea unghiurilor roților		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimb bugii		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimb cruce arbore cardanic		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Reglarea supapelor		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Schimb Rulmenții arborelui cardanic		Conform caietului de sarcini atasat	



8	Schimb Garniturii la cutia de viteză		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Lucrări de sudare, inclusiv toba de eşapament		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Lucrări neprevăzute (+3%)			
	Total:			

Lotul nr.VI

Opel Zafira anul 2004, COD VIN WOLOTGF7542190713

Piese de schimb:

1	Ulei 10W40		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Filtru ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Plăcuțe de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Suport al tobei de eşapament		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Saieintbloac al brațului de jos		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Saieintbloac al brațului de sus		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Lichidul de răcire a condiționerului		Conform caietului de sarcini atasat	
11	Piese de schimb în asortiment(+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimbul Uleiului + filtrele		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Diagnosticul sistemului electric		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul plăcuțe de frână față, spate		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimbul suport al tobei de eşapament		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Reglarea unghiurilor roților față, spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Profilaxia pompei servodirecției		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Restaurarea barei de direcție		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Deservirea sistemul, de condiționare a aerului		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Lucrări neprevăzute(+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	
	Total			

Lotul nr.VII

MERCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307

Piese de schimb:

1	Ulei 5W30		Conform caietului de sarcini atasat	
---	-----------	--	-------------------------------------	--



2	Filtru ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Plăcuțe de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Uleiului 5W/30		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Schimbul Filtru ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul Filtru aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimbul Filtru combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Plăcuțe de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Lucrări neprevăzute(+3%)			
Total lotul nr.IX				

Lotul nr.VIII

DACIA LOGAN I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1,SDAGH37022079);

Piese de schimb:				
1	Filtru de ulei 1,4 i		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer K7J		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână față		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Plăcuțe de frână spate		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Bucsa stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Pompa de benzină		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Piese de schimb suplimentare (+3%)			
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Schimbul Pompa de benzină		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul plăcuțelor de frână față; spate		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimbul bușei stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Reglarea axei față(R-D-N-C)		Conform caietului de sarcini atasat	



6	Sudare toba de eșapament, lucrări de sudare		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Lucrări neprevăzute (+3%)			
	Total:			

Lotul nr.IX
DACIA LOGAN 1,6i, anul 2006 MAI 9177COD VIN UU1LSDABH358339321.

Piese de schimb:				
1	Filtru de ulei 1,6i		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer K7J		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 (3,31)		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână față;		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Bucșa stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Sailent-bloc al brațului față		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Amortizator spate		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Senzor răcire radiator		Conform caietului de sarcini atasat	
11	Piese de schimb suplimentare (+3%)			

Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Senzor răcire radiator		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul plăcuțelor de frână față; spate		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimbul bușei stabilizatorului		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimbul sailent-blocului al brațului față		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Schimbul amortizator spate		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Controlul sistemului electric		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Schimbul Senzor răcire radiator		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Reglarea axei față (R-D-N-C) roților		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Lucrări neprevăzute (+3%)			
	Total:			

Lotul nr.X				
Dacia logan 1,2 an 2014; 2(două unități) MAI - 9513 UU14SDAG451561870 MAI - 9256 UU14SDAG452184665				
Piese de schimb:				
1	Ulei motor HELIX HX7 5W-30		Conform caietului de sarcini atasat	



2	Filtru de ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Bucșă punte spate		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Bucșă stabilizator spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Plăcuțe de frână față /spate		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Radiator sobă		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Setul mecanismului de distribuție (GRM)		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Piese de schimb în asortiment (+3%)			
Lucrări de deservire și reparații:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Controlul sistemului electric		Conform caietului de sarcini atasat	
2_	Schimbul plăcuțelor de frână față ; spate		Conform caietului de sarcini atasat	
4_	Schimbul Bucșă punte spate		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimbul Bucșă stabilizator spate			
6	Reglarea unghiurilor roților		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Schimbul Radiator sobă		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Schimbul Setul mecanismului de distribuție (GRM)		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Lucrări neprevăzute (+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	
	Total:			

Lotul nr.XI

Nissan Note MAI 9494

Piese de schimb:

Piese de schimb:				
1	Ulei motor 5W-30		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Filtru de ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru salon		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Plăcuțe de frână față/spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Lucrări neprevăzute (+3%)			
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Ulei motor 5W-30		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Schimbul Filtru de ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul Filtru de aer		Conform caietului de sarcini atasat	



4	Schimbul Filtru salon		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimbul Plăcuțe de frână față/spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Lucrări neprevăzute (+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Ulei motor 5W-30			
	Total:			

Lotul nr. XII
Tayota Land Cruiser 105,4x4 anul 2005 JTECB01JX01023144

Piese de schimb:				
1	Ulei 10W40		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Filtru de ulei		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Filtru de aer		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Filtru de combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Plăcuțe de frână față; spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Set ambreiaj		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Lichid de frână		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Piese de schimb în asortiment		Conform caietului de sarcini atasat	
	Lucrări de deservire și reparație:			
1	Schimbul Uleiului + filtrele		Conform caietului de sarcini atasat	
2	Diagnosticul sistemului electric		Conform caietului de sarcini atasat	
3	Schimbul filtrului combustibil		Conform caietului de sarcini atasat	
4	Schimbul Set ambreiaj		Conform caietului de sarcini atasat	
5	Schimbul al plăcuțelor față; spate		Conform caietului de sarcini atasat	
6	Schimbul bară viraj		Conform caietului de sarcini atasat	
7	Schimbul capului bară viraj		Conform caietului de sarcini atasat	
8	Schimbul Lichid de frână		Conform caietului de sarcini atasat	
9	Reglarea axei față (R-D-N-C)		Conform caietului de sarcini atasat	
10	Reparația și reglarea frânei de mină		Conform caietului de sarcini atasat	
11	Deservirea tehnică		Conform caietului de sarcini atasat	
12	Imcrări neprevăzute (+3%)		Conform caietului de sarcini atasat	

Ofertantul: "Autoprogresiv service" SRL
mun Chisinau, str. Butebista 3
director *Chistruga V.V.*

