

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 07.11.2025

privind lucrarea “Servicii de reparații curente încăpere de serviciu în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”, str. Gh.Asachi, 69, mun. Chisinau” executată la obiectul „Clădirea din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență” în cadrul contractului nr.103 din 09.10.2025 încheiat între „Inspectoratului General pentru Situații de Urgență” și „AMI PRIM GROUP” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările “Servicii de reparații curente încăpere de serviciu în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”, str. Gh.Asachi, 69, mun. Chisinau”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.11.2025, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Vlad Golban – șeful direcției logistică, colonel al serviciului intern

Membrii comisiei:

Dan Grițco – șef a DGI, locotenent-colonel al serviciului intern

Corneliu Eșanu - șef al secției AP și DI a DL, colonel al serviciului intern

Au mai participat la recepție:

Bostan Adrian – reprezentantul antreprenorului

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările stipulate în contract sunt executate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Beneficiarul să preia obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală mun. Chisinau, str. Gh.Asachi 69, destinația reparații încăpere de serviciu __, compus din următoarele construcții _bloc al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență __, suprafața la sol __ m.p., suprafața totală, __ m.p., numărul de etaje __, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _2_ file și __3__ anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _07.11.2025_ la _____ în _3_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Vlad Golban

Membrii comisiei:

Dan Grițco

Corneliu Eșanu

Au mai participat:

Bostan Adrian

Bostan

8. Lucrarea “Servicii de reparații curente încăpere de serviciu în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”, str. Gh.Asachi, 69, mun. Chisinau” se considera terminată și este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

"_07_"_11_"_2025

Bostan



PRIMITĂ:

INSPECTORUL:

"_07_"_11_"_2025



lista-anexă nr. 1 "Servicii de reparații curente încăpere de serviciu în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență", str. Gh.Asachi, 69, mun. Chisinau"


documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"07" " 11" 2025

L.Ș. Bostan



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"07" " 11" 2025


L.Ș. Comăneș



lista-anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate;

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
"07" 11. 2025
L.Ş. Bostan



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



lista-anexă nr. 3

lucrările, la care nu s-au respectat prevederile proiectului;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"07" "11" 2025

L.Ş. Bostan



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"07" "11" 2025

L.Ş.

