

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1. din 02.12.2020

privind lucrarea Replamificarea încăperilor Blocului operațional
de la et. VIII din imobilul ec nr. cadastral 0100214.147.04
executată la obiectul IMSP Institutul Oncologic în cadrul
contractului nr. 445 LP din 27 noiembrie 2019. încheiat între
IMSP Institutul Oncologic și Veritorproiect SRL. pentru lucrările de
Replamificarea încăperilor Blocului operațional et VIII

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 51-c/20, eliberată de
Primăria mun. Cluj-Napoca la 05.02.2020, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.12.2020 - 02.12.2020, fiind
formată din: Președinte:

Vasile Păscăl - vice-direcțor

Membri:

Mura Sergiu - șef secție Bloc de operație

Mindru Ludmila - toza superioră - Bloc. O.

Olga Simic - șef adjuncț SEF.

Joia Vitalie - șef serviciu achiziții și contracte

Nicola Scortesea - șef secție servicii tehnice

Dan Ciucu - responsabil tehnic

Bucur Ștefan - inspector principal al direcției
(numele, prenumele) supraveghere de stat a măsurilor contra
incendierilor și protecției civile.

Specialiști

Tavale Simona - responsabil tehnic Nr. 0120

Chiriac Georgea - diriginte de șantier Nr. 0568.
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Trifan Simion.

autor de proiect.

Țor Alexandru

director Veritorproiect SRL.

Naștrău Valentin

diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Amendate au fost executate
conform proiectului de execuție
și modificărilor provenite.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a se pleca la edificarea
conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100214.147.04, adresa poștală _____, destinația GAȘP., compus din următoarele construcții Bloc operațional, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1 din 12, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 02.12 la 2020 în 5 exemplare.

Semnături

Vasile Păscăle V. Vasile
Mura Sergiu
Mindru Ludmila
Olga Sima
Jora Valeria
Georgescu Nicolae
Dăciuc Vitalie
Pavăluț Simion
Bucurariu Igor
Chiriac George



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:


Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. inspector principal Surugiu Nicolae 15.01.2021
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea Replănușirea încăperilor blocului
operațional de la et VIII este.



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"02." 12 2020

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"02." 12 2020

L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.1 , din 02.12.2020

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

2

In procesul verbal de receptie

Rt. Dancu



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.1, din 02.12.2020

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

2

la procesul-verbal

Pt. Damian



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1,din 02.12.2020

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

2

