

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 10 decembrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, executata la obiectul: Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru personae cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, în cadrul contractului: nr. 34 din 10 octombrie 2022, pentru Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru personae cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ decembrie 2022, fiind formată din:

Palamari Vasile	- Presedintele comisiei/Director CPTTA/
Coadă Oxana	- Membru
Gitlan Mihail	- Responsabil tehnic
Cernatinschi Lidia	- Membru
Teaci Tamara	- Membru
Turac Oleg	- Membru

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Victor Svetenco	- Antreprenor / Directorul SRL "Polimer" /
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, pot fi receptionate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, sa fie receptionate si transmise beneficiarului.

- 7¹.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: _____, destinația: _____, suprafața la sol: _____,
suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Palamari Vasile _____

Coadă Oxana _____

Gitlan Mihail _____

Cernatischi Lidia _____

Tcaci Tamara _____

Turac Oleg _____

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: _____


L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea: **Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca , este:**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
_____ decembrie 2022



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
_____ decembrie 2022



(semnatura)