

denumirea stației de inspecție tehnică, codul, adresa

MD-2069, mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10, 078430910

270625673

CERTIFICAT

DE INSPECTIE TEHNICĂ A VEHICULULUI



Data 06 august 2026

Valabilitate 04 august 2027

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare	WMA10XZZ3EW190804	7. Nr. şasiului (cadrului)	
2. Nr. de înmatriculare	NBU698	8. Anul de fabricaţie	WMA10XZZ3EW190804 2013
3. Certificat de înmatriculare	218206458	9. Culoarea	ALBASTRU-GRI
4. Marca, tipul, varianta	N3 MAN TGX 18.440 4X2 LLS	10. IDNV	3021082024633
5. Tipul caroseriei	BC	11. Indicaţiile odometrului	389125
6. Nr. caroseriei		12. Baza de impozitare	20500 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele / Denumirea persoanei juridice	IDNP / IDNO	Adresa
S.C. "ASPROMCON" S.R.L.	1006600004393	CHIȘINĂU RIȘCANI, mun. Chișinău, Petricani, 202/

III. DATELE PERSOANEI DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	IDNP	Adresa
VLADIMIR PREGUZA	2000002159663	CHIȘINĂU, CRIULENI, 12

IV. DATELE DESPRE PLĂTI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății / primei de asigurare	Data achitării	Seria și numărul documentului de plată	Pe perioada de asigurare de la până la		Denumirea stației de inspecție tehnică, a prestatorului serviciilor de plată și a asiguratorului
Plata pentru testare	650.00	05.08.2026	2TR-R	06.08.2026	04.08.2027	"TEST ITP" S.R.L.
Încasări în fondul rutier	2250.00	04.08.2026	1	01.01.2026	31.12.2026	B.C. "ProCreditBank" S.A.
Asig. răspunderii civile	4599.23	05.08.2026	012351563	05.08.2026	04.08.2027	TRANSELIT S.A.

V. DEFICIENȚELE TEHNICE IDENTIFICATE

Deficiente tehnice lipsă

Mentiuni: DUPLICAT ELIBERAT IN BAZA RAPORTULUI 270625664 DIN DATA DE 05.08.2026

VI. CONCLUZIE

VII. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

L.S.

Expert **LILIAN GHERCIU**, 2003003085319

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscuti

semnătura