

**Specificații Tehnice**

Nr. d/o	Denumirea	Un. de măsură	Cantitatea	
<b>Lot 1</b>				
<b>Skoda Superb, VIN: TMBAD6NP2H7033179 Nr. înm. - K ME 001</b>				
1	Înlocuire garnitură capac motor, din față(la distribuție), cu schimb de piesă	Buc.	1	Elring
2	Înlocuire ulei bloc mecatronic (cu schimb de ulei)	litru	1	OE
3	Înlocuire garnitură bloc mecatronic (cu schimb de piesă)	Buc.	1	OE
<b>Total Lot 1, lei fără TVA</b>				
<b>Lot 2</b>				
<b>Mitsubishi Pajero Sport, VIN: MMCGNKH40CFZ00750, Nr. înm. - C PY 279</b>				
1	Înlocuire ulei motor(cu schimb de ulei)	litru	7	wolf
2	Înlocuire filtru de ulei(cu schimb de piesă)	Buc.	1	filtron
3	Înlocuire filtru de aer motor(cu schimb de piesă)	Buc.	1	filtron
4	Înlocuire filtru combustibil(cu schimb de piesă)	Buc.	1	filtron
5	Înlocuire filtru habitacul(cu schimb de piesă)	Buc.	1	filtron
6	Verificare echipament electric	Unit.	1	
7	Alimentare sisem de climatizare(cu schimb de freon)	Unit.	1	oe
8	Adăugare lichid sistem de răcire (cu adaos de lichid)	litru	1	febi
<b>Total Lot 2, lei fără TVA</b>				
<b>Lot 3</b>				
<b>Ford Transit Bus, VIN: WF0DXXTFDCA13359, Nr. înm. - K ME 011</b>				
1	Demontare/montare caseta de direcție	Buc.	1	
2	Reparație caseta de direcție	Unit.	1	
3	Înlocuire lichid hidraulic caseta de direcție	litru	2	febi
4	Reglare geometrie direcție	Unit.	1	

Data completării: 01.12.22

Administrator – Roșca Ion

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

