



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/20/0088 din 14 mai 2024

- 1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:**
 - Vadim Guțu, inspector principal, Direcția supravegherea tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică
- 2. Temeiul efectuării inspectării:** cerere nr. 4230/24 din 18.04.2024
- 3. Domeniul de activitate cercetat:** evaluarea riscului de incendiu.
- 4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** Tabara de odihnă ”Zîmbetul, mun. Chișinău, or. Vadului Vodă, Parcul Nistrean
- 5. Timpul efectuării inspectării:** 10.05.2024
- 6. Beneficiar/Investitor/Proprietar:** SRL ”Zîmbetul”
- 7. Antreprenor/Subantreprenor:** _____
- 8. Proiectant:** _____
- 9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici:** tabara de odihnă 2 blocuri capitale cu 2 nivele fiecare și 35 de căsuți confecționate din lemn. Sunt dotate cu detectoare autonome de semnalizare la incendiu. Către clădire este asigurat acces pentru autospeciale. Pe teritoriul este amplasat un HI și un bazin.
- 10. Constatările și rezultatele inspectării:**
 1. Mijloace de prima intervenție în caz de incendiu nu sunt verificate.(p. 141 al. 3) Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022);
 2. Lipsește actul de prelucrare cu soluție de protecție la foc a elementelor combustibile constructive din lemn ale acoperișului (NCM E. 03.02-2014, p. 7.24, 7.25);

3. Lipsește raportul tehnic de încercări și măsurări în instalațiile electrice (p. 65 Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022);
4. Lipsește actul de verificare surselor exterioare de alimentare cu apă în caz de incendiu (p. 103 Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022);
5. Administratorul nu deține de certificatul privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor (art. 11 lit. a) – Legea 267/1994).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia: lipsesc

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale: _____

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____ (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

2. _____

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexe: fototabel 30 poze

15. Semnăturile inspectorilor:

Vadim Guțu

(numele, prenumele)

_____ (semnătura)

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului)

_____ (semnătura)

_____ (data)