

Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr 1 din 18 septembrie 2023

Privind lucrarea **Lucrări de reparație a drumurilor locale în s.Sofia, r-n Drochia(varianta alba)** executată la obiectul **Lucrări de reparație a drumurilor locale în s.Sofia, r-n Drochia(varianta alba)** în cadrul Contractului nr. 62 din 19 iulie 2023 încheiat între **Primaria s.Sofia, r-ul Drochia** și antreprenorul **SRL „Drosta”** pentru efectuarea lucrărilor de reparație la **Lucrări de reparație a drumurilor locale în s.Sofia, r-n Drochia(varianta alba)**.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 18 septembrie 2023 până la 18 septembrie 2023.

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Magaleas Veaceslav

- primar s.Sofia

Membrii comisiei:

Fiștic Tatiana	-	contabil sef
Chiprisean Ion	-	_____
Breazu Adelaida	-	_____
Sănduță Natalia	-	_____
Gîscă Eugenia	-	_____
Rusu Vitalie	-	_____
Hanganu Iurie	-	_____
Buimestru Oleg	-	_____
Revețchii Vasile	-	_____
Borșci Ruslan	-	_____
Bursacovschii Vadim	-	_____
Nebojencu Dumitru	-	_____

Invitați:

Trifailo Marin	-	responsabil tehnic
Bîrnaz Alecsandru	-	diriginte de șantier

3.Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei **SRL “Drosta”**

Cojocari Artur

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
 - 2) observațiile comisiei de recepție finală ;
 - 3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
 - 5) constatările comisiei;
2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
_____verificarea lucrărilor_____



la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 18 septembrie 2023

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

[The main body of the document is crossed out with a large, handwritten 'X' in blue ink.]

Primar s.Sofia

Diriginte de șantier

Responsabil tehnic

Magaleas Veaceslav

Bîrnaz Alecsandru

Trifailo Marin



la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 18 septembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

[A large handwritten 'X' is drawn across the central area of the page, indicating that the list of work items is empty.]

Primar s.Sofia



Diriginte de șantier



Responsabil tehnic



Magaleas Veaceslav


Bîrnaz Alecsandru

Trifailo Marin

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 18 septembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Primar s.Sofia

Diriginte de șantier

Responsabil tehnic



Magaleas Veaceslav

Bîrnaz Alecsandru

Trifailo Marin