

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740733218872 din 28.02.2025 |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a automobilelor |

| Denumirea servicii | Denumirea modelului bunului/servicii | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii | | | | | | |
| Lot 5 BRICENI | | | | | | |
| 5.1 Skoda Octavia GLG 972 | | | | Schimbul Curea de distribuție, Schimbul Lanț de distribuție Schimb ambreiaj Schimbul Ulei și filtre Schimbul Plăcuțe frână, Schimbul anvelopelor iarnă/vară | Schimbul Curea de distribuție, Schimbul Lanț de distribuție Schimb ambreiaj Schimbul Ulei și filtre Schimbul Plăcuțe frână, Schimbul anvelopelor iarnă/vară | |
| 5.2 VAZ2121 GLG 954 | | | | | | |
| 5.3 Dacia Dokker WYH 832 | | | | | | |
| 5.4 VAZ-21070 GLG 957 | | | | | | |
| 5.5 Skoda Rapid SAX 658 VAZ-21070 GLG 957 | | | | | | |
| 5.6 Chevrolet Aveo GLG 946 | | | | | | |
| 5.7 Dacia Duster AAL 434 | | | | | | |
| 5.8 VAZ-21070 GLG 952 | | | | | | |
| 1.11 Dacia Logan JOK 905 | | | | | | |

Semnat: Numele, Prenumele: Popov Veaceslav În calitate de: Administrator

Ofertantul: SCANCOM SRL Adresa: or. Briceni, str. M. Eminescu 24