

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a
îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, raionul Ungheni (ocdsb3wdp1-MD-1691758854758)

Beneficiar: Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023					
		Luna					
		August		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Organizare de șantier						
2	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, raionul Ungheni 1.1. Partea carosabila/ Accese/ Platforme						
3	1.2. Acostamente 1.3. Siguranța						

Data întocmirii 25.08.2023

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”