

INVESTITOR
Primăria com. Pașcani
Primar Gîrbea Vasile

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
(Cu investiții locale)

Nr. 2 din 21. 12 2018

Obiectul **“Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii. (etapa I. Reparația acoperișului), din sat. Pașcani, intravilan, r. Criuleni,,** lucrările au fost executate de SRL „TOPIMOBIL,, administrator Covrig Boris.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **17 din 07.11.2018,,** eliberată de către Primăria com.Pașcani ,

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **decembrie 2018,** fiind formată din:

Gîrbea Vasile	- primarul com. Pașcani
Moțpan Ion	- diriginte de șantier DȘ- nr. 3716 valabil pînă la 24.03.2022
Strulea Gheorghe	- responsabil tehnic RT-nr. 0065 valabil pînă la 14.02.2023
Cataranciuc Leonid	- responsabil tehnic RT –nr. 2107 valabil pînă la 28.12.2020.
Popa Mihail	- diriginte de șantier DȘ- nr. 2178 valabil pînă la 24.03.2019

Au mai participat la recepție:

Covrig Boris - **administrator SRL ,, TOPIMOBIL**

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 18.11.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate.
- 7) valoarea obiectului este de 1 173248,27lei, Cu investiții publice.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepționat construcția și de permis exploatarea.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de recepționat final "Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii.(etapa I. Reparația acoperișului), din sat. Pașcani, intravilan, r. Criuleni .

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3147110038.01 adresa poștală MD-4834, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții "Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii. (etapa I. Reparația acoperișului) , din sat. Pașcani, intravilan, r. Criuleni, suprafața la 954.4 m², suprafața terenului -0.4459ha, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil din anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Gîrbea Vasile**

Moțpan Ion

Strulea Gheorghe

Cataranciuc Leonid

Popa Mihail

Covrig Boris

(numele, prenumele,

semnătura)

9. Concluzie : Agenția pentru supraveghere Tehnică:

Lucrarea "Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii. (etapa I. Reparația acoperișului) , din sat. Pașcani, intravilan, r. Criuleni,.

" _____ " _____ 2018 _____

Inspector agenției pentru supraveghere tehnică Ștefan BEJAN