




Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere  
Tehnică



la nr. f/n din \_\_\_\_\_

Domnului Mihai Garbuz,  
Administrator al SRL „Cămpingul din Vadul lui Vodă”  
MD-2046, Parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a examinat cererea Dvs., înregistrată cu nr. 4277/23 din 21.04.2023 cu privire la evaluarea riscului de incendiu la obiectivul Casa de odihnă „Cămpingul”, Parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă și Vă comunică.

De către angajații Direcției supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecție civilă, la data de 25.04.2023 a fost efectuat control la obiectivul sus menționat, în urma căreia a fost întocmit act de inspectare nr.4277 din 25.04.2023, cu privire la starea de apărare împotriva incendiilor, care se expediază în adresa Dumneavoastră.

**Anexă: 1 (filă) Act de Inspectare nr. 4277 din 25.04.2023**

Director adjunct interimar

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.04.25 15:58:15 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Valeriu IVANOV

Ex. M. Alexuța  
Tel. 022221459  
Email: [mihail.alexuta@ast.gov.md](mailto:mihail.alexuta@ast.gov.md)



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova  
Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

## ACT DE INSPECTARE

Nr. 4277 din 25.04.2023

- 1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:**  
Mihail Alexuța, inspector principal al Direcției SSMCIPC
- 2. Temeiul efectuării inspectării:** în conformitate cu cererea nr. 4277/23 din 21.04.2023
- 3. Domeniul de activitate cercetat:** evaluarea riscului de incendiu
- 4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** Casa de odihnă „Cămpingul”, Parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă.
- 5. Timpul efectuării inspectării:** 25.04.2023, ora 11:38.
- 6. Beneficiar/Investitor/Proprietar:** proprietar SRL „Cămpingul din Vadul lui Vodă”
- 7. Antreprenor/Subantreprenor:**
- 8. Proiectant:**
- 9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici:** Clădiri cu 2 și 3 nivele, către clădire este asigurat accesul autospecialelor de intervenție la incendiu și există surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
- 10. Constatările și rezultatele inspectării:** Lipsesc instalația automată de semnalizare și avertizare a incendiilor (NCM E. 03.03:2018, p. 1.2, tab nr. 1).
- 11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:**

**11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:**

director dl. Barbu 401070043 069106760.

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

  
(semnătura)

**12. Mențiuni speciale**

**12.1 Semnătura martorilor:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

**13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.**

**14. Anexe**

**15. Semnăturile inspectorilor:**

Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Digitally signed by Alexuța Mihail  
Date: 2023.04.25 14:51:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

(semnătura)

**16. Copia Actului de inspectare am primit:**

director Barbu Mihail

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

  
(semnătura)

25.04.23  
(data)