

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____ Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului R15,1 Balti -M5 km 0,00-2,30,
 amplasat teritorial in mun.Balti. _____
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul....2024			Anul....2025					
		zile	Luna			luna				
		7	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	Februarie	Aprilie-mai	Iunie-iulie	august
1.	Efectuarea ridicarilor topogeodezice si elaborarea schitei de proiect									
2.	Categoria de lucrări: 1.1 Demolari 1.2 Lucrari de terasement									
3.	Categoria de lucrări: 1.3 Sistemul rutier 1.4 Lucrari bordure si trotuare.									
4.	Categoria de lucrări: 1.5 Consolidarea acostamentelor 1.6 Siguranta circulantei rutiere _____									

Semnat: _____
 Nume: _____
 Funcția în cadrul întreprinderii: _____
 Denumirea întreprinderii: _____