



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul licitatiei: 21586158 din 07.04.2026
Denumirea licitatiei: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, servicii de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar (loturile neachiziționate).

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică propusă, Standarde de referință
Lot 1. Mentenanta statiei de producere a oxigenului medical					



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.1	50800000-3	Generator de oxigen Model POC 8300- MED	1	<p>Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat</p>	<p>Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat</p>
1.2		Compresor de aer Model ASD60/12 bar	1	<p>KIT B(la solicitare) : -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) -Service unit Eco Drain 31 Vario Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei</p>	<p>KIT B(la solicitare) : -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) -Service unit Eco Drain 31 Vario Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei</p>

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				-verificarea termostatalui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	-verificarea termostatalui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.3	Uscator de Aer Model ACT 55	1	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	1)Masina curatata: • Verificarea strângerii tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurarea și înregistrarea amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca cele enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectarea furtunurile flexibile și înlocuirea dacă este necesar. • La sfârșit, verificarea funcționarii mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.4	<p>Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD).</p> <p>Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120.</p> <p>Purja automata Ethadrian TRIM1.</p>	1	<p>Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121</p> <p>Mentenanata purja automata (kit service purja)</p>	<p>Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121</p> <p>Mentenanata purja automata (kit service purja)</p>
1.5	<p>Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical)</p> <p>Purja automata Ethadrian TRIM1</p>	1	<p>Verificare Scurgeri</p> <p>Verificare purja automata (Curatare) La solicitare</p>	<p>Verificare Scurgeri</p> <p>Verificare purja automata (Curatare) La solicitare</p>
1.6	<p>Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)</p>	1	<p>Verificare Scurgeri La solicitare</p>	<p>Verificare Scurgeri La solicitare</p>
1.7	<p>Panou electric</p>	1	<p>Verificare Panou electric Schimbare sigurante La solicitare</p>	<p>Verificare Panou electric Schimbare sigurante La solicitare</p>

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Pentru generator Generator de oxygen Model POC 8300-MED				
1.8	Generator de oxygen Model OxyFresh 200	1	Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxygen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina.	Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxygen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina. (filtrele nu sunt incluse)
1.9	Senzor de Zirconiu Generator de Oxigen (ZIR-OXY-SENS)	1	La Solicitare	La Solicitare
1.10	Amortizoare de zgomot la Generatorul de oxygen	2	La Solicitare	La Solicitare
1.11	Compresor de aer Model SK25/ 11bar	1	KIT B (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului -curatarea compresorului si radiatorului	KIT B (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului -curatarea compresorului si radiatorului

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in	-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.12	Uscator de Aer Model iDFA-60 (SMC)	1	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurăți și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	1)Masina curatata: • Verificarea strângerii tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatii pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurarea și înregistrarea amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectarea furtunurilor flexibile și înlocuirea dacă este necesar. • La sfârșit, verificarea funcționarii mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.13	Sistemul de filtrare aer MHA-260/G + G01; MHA-260/H; MHA- 260/C; MHA-260/DS (antibacterial). Verificare/Curatare Purje.	1	Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc Purja mecanica pentru filtre= 4 buc Pretul include schimbarea cartusilor	Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc Purja mecanica pentru filtre= 4 buc Pretul include schimbarea cartusilor
1.14	Rezervor de Aer 500L (Model AVT500/11 bar)	1	Verificare Scurgeri Verificare purja automata	Verificare Scurgeri Verificare purja automata
1.15	Rezervor de Oxigen AISI304 500L (Model AVT500/11 bar)	1	Verificare Scurgeri	Verificare Scurgeri
1.16	Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medic Model MHA- 65/D+MHA-65/DS	1	Schimbare elemente filtrante: -Model MHA-65/D -Model MHA-65/DS	Schimbare elemente filtrante: -Model MHA-65/D -Model MHA-65/DS
1.17	Senzor de Oxigen Model OX-600 (RKI)	1	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.18		Detector de fum cu alarma	1	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)
1.19		Rampa cu butelii de rezerva Model:Model PF-5121-0002 + PF-40UT-000P+PF-4202-0002+PF-3902-0000+PF-40DF-S002+KT-4200-00EV+KT-4200-0010+KT-2200-2000+KT-2200-HWA1+AQ-2521-0001	1	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus)
1.20	50800000-3	Control and Reducer Panel O2 MGSAPL6 + Transducer 0-16 bar (cod. 10201010016)	1	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate.	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate.
1.21		Conditioner Boche	1	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)
1.22		Filtru de admisie a aerului în container (Conform ISO 16890; Filter Class G3 - G4)	1	Verificare/Curatare Schimbare Filtru la necesitate	Verificare/Curatare Schimbare Filtru la necesitate (pret neinclus)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.23	Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător.	1	Verificare/Curatare Schimbare element incalzitor la necesitate	Verificare/Curatare Schimbare element incalzitor la necesitate (pret neinclus)
1.24	Panou electric	1	Verificare Panou electric Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune	Verificare Panou electric Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul licitatiei: 21586158 din 07.04.2026
Denumirea licitatiei: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, servicii de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar (loturile neachiziționate).

Cod CPV	Nr. d/0	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50800000-3	1	Mentenanța stației de producere a oxigenului medical	Buc.	1	268.046,00	321.655,20	268.046,00	321.655,20
	TOTAL							268.046,00

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.