

INVESTITOR Instituția Publică Compania „Telexradio-Moldova”

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 29.02.2020

privind lucrarea Lucrările de reparație a acoperișului Casa Radio executată la obiectul  
TP. Compania „Telexradio-Moldova” în cadrul contractului nr. 187/AA nr 68 din  
13.11.2019 încheiat între Resacous-STR SRL și TP. Compania „Telexradio-Moldova”  
pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.02.2020, fiind  
formată din:

M. Tudora

A. Comanulescu

G. Muresan

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Stratulat V.

Moneuget

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Lucrările de reparație a acoperișului Casa Radio” - spre recepție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Observarea vizuală a lucrărilor și studierea documentației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul „Lucrările de reparație a acoperișului Casa Radio” - de recepționat

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația  
la sol \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața  
totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului  
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total  
de 5 file, a fost încheiat în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Im Mucden

Membri: Abecy  
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: Imy  
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: Stratulat V. Palea  
(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparație a acoperișului "Casa Radio" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 29 " 02 2020

L.Ș.

(semnătura)



Im Mucden

Anexa nr.1

la PVTL nr. 1

din "29" 02 2020

**Lista documentatiei scrisa si a desenelor care nu au fost prezentate comisiei**  
"Lucrari de reparatie a acoperizului Casa Radio"

*Nu Sunt*

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

*Sunt*  
*Preed*  
*Mun*



Anexa nr.2

la PVTL nr. 4

din "29" 02 20 20

**Lista lucrarilor care nu au fost executate**

*Lucrări de reparație a acoperișului Casei Radio*

*Nu Sunt*

---

---

---

---

---

---

*Im. St. Tudor*  
*Mircea*  
*Ally*



Anexa nr.3

la PVTL nr. 4

din "29" 02 2020

**Lista lucrarilor care nu au respectat prevederile proiectului**

*Nu Sunt*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*M. P. P. P.*

*Shreeef*

*S. M. U.*



## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de reparare a echipamentelor Casa Radio
2. Numărul și data contractului Nr 187 din 13.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului JP Compania „Televiziune - Moldova”
4. Adresa beneficiarului av. Chisinau, str. Mioritza
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului
- |  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

a) inițială

(la data semnării contractului) 206 994,71 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 206 994,71 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

2 lunib) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 15.01.2020/29.02.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 29.02.2020Semnat: StoatulatNume: Stoatulat ViorelFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: RESACONS-SIR S.R.L.