

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1574945385635	Data: „19” decembrie 2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Servicii de deservire dispozitivelor medicale pentru a. 2020	Lot: 40	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce- catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stad ard e de ref eri nță
1	2	3	4	5	6	7	8
50400000-9	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 40 Deservirea sistemului de Hemodializă						
						Mentenanța corectivă I Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă pe o perioadă de la 1 ianuarie 2020 pînă 31 iunie 2020. Lucrări include vizita profilactică - 2 ori și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: - Conductivitate, Temperatura - Verificarea funcționalității aparatului: - treccrea testării, dezinfecției • 5 lucrări de reparații la solicitare Granumix 107S • Inspectarea dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: - mixerului, pompei, taimerelor. • Profilaxia pompei mixerului • 2 reparații la solicitare	




					AquaStore • Inspectarea stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației • Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Schimbarea pompei de înaltă presiune Grundfos • Schimbarea decurizatorului de apă • Lucrări de dezinfecție a inelului de permeat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks) Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă în luna iunie anului 2020. Aceste lucrări sînt obligatorii de îndeplinit pentru lucrări de siguranță echipamentului (pentru pacienții și personalului medical). Lucrări planificate: 4008 • Verificarea parametrilor tehnici a aparatului: presiune (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volum ul pompei și camerelor sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunile arteriale/venoase, pompi de sînge, senzorii ultra-sunet și optici. Funcționarea motoarelor. • Efectuarea măsurărilor de electrosecuritate. • Granumix 107S • Inspecție externă, verificare și eliminare defecțiilor: conexiuni a cablurilor, conectori externi, elementelor de dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspecție și curățare de praț. Verificarea fixărilor mecanice, etanșărilor conexiunilor, contactelor, conectorilor electrici interni. Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în mișcare. Depanare scurgerilor a sistemului hidraulic. • AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de operare: • Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea senzorilor de presiune, conductivitate, temperatură, productivitatea • Verificarea alarmelor de siguranță • Testarea funcțională în regim de producere a apei • Testarea funcțională în regim de clătire Mentenanța corectivă 2 Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă pe o perioadă de la 1 iulie 2020 pînă 31 decembrie 2020. Lucrări include vizita profilactică - 2 lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: • Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității aparatului: • trecerea testării, dezinfecției
--	--	--	--	--	---



						5 lucrări de reparații la solicitare Granumix 107S - Inspectarea dispozitivului - Verificarea funcționalității dispozitivului: - mixerului,, pompei, taimerilor 2 lucrări de reparație la solicitare	
						AquaStore - Inspeția stației - Verificarea parametrilor de funcționare a stației - Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura - Verificarea funcționalității stației - Lucrări de dezinfecție inelului de permeat, schimbarea filtrelor 2 lucrări de reparație la solicitare	
						Cerinte suplimentare: Achizițorul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în cazurile de utilizare de către acesta: - utilizarea aparatului nerespectând regulile de exploatare; - a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație a Echipamentelor; - piese de schimb de ocazie;	
	Total lot 40						
	TOTAL						

Semnat: _____



Dumitru Babinețchi în calitate de: **administrator**

Oferantul: "PRO-BIODIAGNOSTIC" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153



Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1574945385635	Data: „19” decembrie 2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Servicii de servare dispozitivelor medicale pentru a. 2020	Lot: 40	Pagina: _1_ din _1_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50400000-9	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 40							
	Deservirea sistemului de Hemodializă							
	Mentenanță corectivă 1	serv	1	37 000		37 000		Prima jumătate a anului 2020
	Verificări tehnice de singuranță	serv	1	34 000		34 000		A doua jumătate a anului 2020
	Mentenanță corectivă 2	serv	1	37 000		37 000		
	Total lot 40					108 000		
	TOTAL					108 000		

Semnat: _____
Dumitru Babinețchi în calitate de: administrator

Ofertantul: "PRO-BIODIAGNOSTIC" SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153

