



RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 5977-A din 03 octombrie 2022

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Placă gips-carton KNAUF tip A-95mm

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"KNAUF-GIPS", Kiev

ICS "Knauf-Gips" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 178

Cererea Nr. 2197 din 29.09.2022

ICS "Knauf-Gips" SRL

Solicitant

1 kg

29 septembrie 2022

Data începerii încercărilor

29.09.2022

Data finisării încercărilor

03.10.2022

Adresare

RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 0,04$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 3,24$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	59,1	$\pm 69,1$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	5,03	$\pm 7,16$

Responsabili de încercări:

O. Smerea

Șef de laborator

S.Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5978-A din 03 octombrie 2022

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Placă KNAUF DIAMANT tip DFA2IR-12,5, 15mm

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"KNAUF EOOD", Bulgaria

ICS "Knauf-Gips" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 178

Cererea Nr. 2197 din 29.09.2022

ICS "Knauf-Gips" SRL

Solicitant

1 kg

29 septembrie 2022

Data începerii încercărilor

29.09.2022

Data finisării încercărilor

03.10.2022

Adresare

RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 0,10$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 4,49$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	55,6	$\pm 72,1$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	6,04	$\pm 8,64$

Responsabili de încercări:

O. Smerea

Șef de laborator

S.Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 5979-A din 03 octombrie 2022

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Placă KNAUF gips-carton tip DF-12,5mm

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"KNAUF -GIPS", Kiev

ICS "Knauf-Gips" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 178

Cererea Nr. 2197 din 29.09.2022

ICS "Knauf-Gips" SRL

Solicitant

1 kg

29 septembrie 2022

Data începerii încercărilor

29.09.2022

Data finisării încercărilor

03.10.2022

Adresare

RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 0,08$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 5,78$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	59,9	$\pm 68,5$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	4,88	$\pm 7,9$

Responsabili de încercări:

Șef de laborator



O. Smerea

S. Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client
Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5980-A din 03 octombrie 2022



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Placă gips-carton KNAUF tip H-12,5mm

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"KNAUF -GIPS", Kiev

ICS "Knauf-Gips" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 178

Cererea Nr. 2197 din 29.09.2022

ICS "Knauf-Gips" SRL

Solicitant

1 kg

29 septembrie 2022

Data începerii încercărilor

29.09.2022

Data finisării încercărilor

03.10.2022

Adresare

RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 0,07$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 7,05$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	57,8	$\pm 70,4$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	7,02	$\pm 10,1$

Responsabili de încercări:

O. Smerea

Șef de laborator

S.Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 5981-A din 03 octombrie 2022

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Placă gips-carton KNAUF tip A-12,5mm

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"KNAUF -GIPS", Kiev

ICS "Knauf-Gips" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 178

Cererea Nr. 2197 din 29.09.2022

ICS "Knauf-Gips" SRL

Solicitant

1 kg

29 septembrie 2022

Data începerii încercărilor

29.09.2022

Data finisării încercărilor

03.10.2022

Adresare

RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 0,13$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 3,92$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	56,8	$\pm 67,9$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	5,64	$\pm 7,57$

Responsabili de încercări:

Șef de laborator



O. Smerea

S. Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.