

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr.21584760 din 20.03.2026						
Obiectul achiziției: „Achiziționarea serviciilor de elaborare a Rapoartelor privind situația de referință pentru obiectele „TERMOELECTRICA” S.A.”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Electrică cu Termoficare Sursa 2 (Republica Moldova, mun. Chișinău)				Conform caietului de sarcini, pct. 1, 6 și Anexa 1	Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul cultural pe amplasamentul instalației. Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației. Identificarea substanțelor periculoase relevante.	

					<p>Analize ape subterane, analize sol exclus.</p> <p>Evaluarea posibilității de producere a poluării locale.</p> <p>Istoricul amplasamentului.</p> <p>Condiții de mediu.</p> <p>Caracterizarea amplasamentului.</p> <p>Investigarea amplasamentului.</p>	
<p>LOTUL 2</p> <p>Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Termică Sud (Republica Moldova, mun. Chișinău)</p>					<p>Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, , a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul cultural pe amplasamentul instalației.</p> <p>Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației.</p> <p>Identificarea substanțelor periculoase relevante.</p> <p>Analize ape subterane, analize sol exclus.</p> <p>Evaluarea posibilității de producere a poluării locale.</p> <p>Istoricul amplasamentului.</p> <p>Condiții de mediu.</p> <p>Caracterizarea amplasamentului.</p> <p>Investigarea amplasamentului.</p>	
<p>LOTUL 3</p> <p>Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Termică</p>					<p>Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, ,</p>	

<p>Vest (Republica Moldova, mun. Chișinău)</p>					<p>a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul cultural pe amplasamentul instalației. Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației. Identificarea substanțelor periculoase relevante. Analize ape subterane, analize sol exclus. Evaluarea posibilității de producere a poluării locale. Istoricul amplasamentului. Condiții de mediu. Caracterizarea amplasamentului. Investigarea amplasamentului.</p>	
<p>LOTUL 4 Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Termică nr. 6011 Vadul lui Vodă</p>					<p>Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, , a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul cultural pe amplasamentul instalației. Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației. Identificarea substanțelor periculoase relevante. Analize ape subterane, analize sol exclus. Evaluarea posibilității de producere a poluării locale.</p>	

					<p>Istoricul amplasamentului. Condiții de mediu. Caracterizarea amplasamentului. Investigarea amplasamentului.</p>	
<p>LOTUL 5</p> <p>Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Termică nr. 6131 Ciorescu</p>					<p>Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul cultural pe amplasamentul instalației. Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației. Identificarea substanțelor periculoase relevante. Analize ape subterane, analize sol exclus. Evaluarea posibilității de producere a poluării locale. Istoricul amplasamentului. Condiții de mediu. Caracterizarea amplasamentului. Investigarea amplasamentului.</p>	
<p>LOTUL 6</p> <p>Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Termică nr. 6141 Cricova</p>					<p>Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul</p>	

					<p>cultural pe amplasamentul instalației.</p> <p>Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației.</p> <p>Identificarea substanțelor periculoase relevante.</p> <p>Analize ape subterane, analize sol exclus.</p> <p>Evaluarea posibilității de producere a poluării locale.</p> <p>Istoricul amplasamentului.</p> <p>Condiții de mediu.</p> <p>Caracterizarea amplasamentului.</p> <p>Investigarea amplasamentului.</p>	
<p>LOTUL 7</p> <p>Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Termică nr. 6161 Stăuceni</p>					<p>Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul cultural pe amplasamentul instalației.</p> <p>Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației.</p> <p>Identificarea substanțelor periculoase relevante.</p> <p>Analize ape subterane, analize sol exclus.</p> <p>Evaluarea posibilității de producere a poluării locale.</p> <p>Istoricul amplasamentului.</p> <p>Condiții de mediu.</p>	

					Caracterizarea amplasamentului. Investigarea amplasamentului.	
LOTUL 8 Elaborarea Raportului privind situația de referință pentru Centrala Termică nr. 6171					Raport privind starea de contaminare a aerului, a apelor, a solului, utilizarea resurselor de apă de suprafață și subterană, a florei și faunei, , a solului, a ecosistemelor și resurselor naturale, a bunurilor materiale și patrimoniul cultural pe amplasamentul instalației. Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în cadrul instalației. Identificarea substanțelor periculoase relevante. Analize ape subterane, analize sol exclus. Evaluarea posibilității de producere a poluării locale. Istoricul amplasamentului. Condiții de mediu. Caracterizarea amplasamentului. Investigarea amplasamentului.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciobanu Zinaida** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL „Investigații Ecologice”**

Adresa: mun.Chișinău, str.Pietrarilor, 10/5, ap.94