

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție **21269939 din 23.08.2024**Obiectul achiziției: **Direcția regională Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera a MAI**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Nissan Pathfinder 2013, VSKJVWR51U053 6183	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe	Moldova	SA „Integral Auto”	Injector montare-demontare – 4 buc  Deservirea si reparatia suspensiei – 1buc  Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 1buc	Injector montare-demontare – 4 buc  Deservirea si reparatia suspensiei – 1buc  Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 1buc	MD

Dacia Duster, 2013, UU1HSDACN4862 4656	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe	Moldova	SA „Integral Auto”	<p>Verificarea cu calculatorul la prezenta erorilor in memorie – 1 buc Sensor de presiune totala demontare/montare – 1 ore Turbosuflanta in locuire – 2 buc Cutia de distribute demontarea/montarea – 2 buc Injector demontare/montare – 1 buc Demaror demontare/montare – 1 buc Motor eliminare – 1 buc Grindena demontare/montare – 2 buc Motor demontare/montare – 1 buc Caseta de directie demontare/montare – 1 buc Radiator demontare/montare – 1 buc Curea de distributie + role inlocuire – 1 buc Pompa de apa inlocuire – 2 buc Curea generator inlocuire – 1 buc Cuznet arbore cotit demontare/montare – 1 buc Mecanizm de sirectie reparatie – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 5 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 5 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 2 buc</p>	<p>Verificarea cu calculatorul la prezenta erorilor in memorie – 1 buc Sensor de presiune totala demontare/montare – 1 ore Turbosuflanta in locuire – 2 buc Cutia de distribute demontarea/montarea – 2 buc Injector demontare/montare – 1 buc Demaror demontare/montare – 1 buc Motor eliminare – 1 buc Grindena demontare/montare – 2 buc Motor demontare/montare – 1 buc Caseta de directie demontare/montare – 1 buc Radiator demontare/montare – 1 buc Curea de distributie + role inlocuire – 1 buc Pompa de apa inlocuire – 2 buc Curea generator inlocuire – 1 buc Cuznet arbore cotit demontare/montare – 1 buc Mecanizm de sirectie reparatie – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 5 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 5 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 2 buc</p>	MD
---	---	---------	-----------------------	---	---	----

Opel Vivaro, 2013, WOLJ7BUBRDY73 2494	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe	Moldova	SA „Integral Auto”	Diagnosticarea sasiului – 1 buc Capat pipa bieleta de directive demontare/montare – 1 buc Grinda fata demontare si montarea – 1 buc Bucsa grindei fata schimbul – 2 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 2 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 2 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 1 buc	Diagnosticarea sasiului – 1 buc Capat pipa bieleta de directive demontare/montare – 1 buc Grinda fata demontare si montarea – 1 buc Bucsa grindei fata schimbul – 2 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 2 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 2 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 1 buc	MD
Toyota Hilux, 2022, AHTKK88CD8006 84198	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe	Moldova	SA „Integral Auto”	Demontarea/montarea cutiei transformare – 1 auto Caseta de directive demontare/montare – 1 auto Caseta de directive reparatia – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 1 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 1 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 1 buc	Demontarea/montarea cutiei transformare – 1 auto Caseta de directive demontare/montare – 1 auto Caseta de directive reparatia – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 1 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 1 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 1 buc	MD
Dacia Duster, 2019, VF1HJD40064051 256	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe	Moldova	SA „Integral Auto”	Bara de protectie fata demontare montare – 1 buc Grila radiatorului central demontare montare – 1 buc Filtru ulei + ulei de motor + inlocuire – 1 buc Curea de distributie + role inlocuire – 1 buc Gri Padonul de ulei demontare/montare – 1 buc Cuznet arbore cotit demontare/montare – 1 buc Cutia de distributie demontare/montare – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 3 buc	Bara de protectie fata demontare montare – 1 buc Grila radiatorului central demontare montare – 1 buc Filtru ulei + ulei de motor + inlocuire – 1 buc Curea de distributie + role inlocuire – 1 buc Gri Padonul de ulei demontare/montare – 1 buc Cuznet arbore cotit demontare/montare – 1 buc Cutia de distributie demontare/montare – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 3 buc	MD

				Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 3 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 2 buc	Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 3 buc Deservirea si reparatia echipamentului electric – 2 buc	
Land Rover Defender, 2010, SALLDHMS8AA79 2036	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe	Moldova	SA „Integral Auto”	Cutia de viteze demontare/montare – 1 buc Cilindrul principal al ambreajului demontare/montare – 1 buc Cutia de distributie demontare/montare – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 1 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 1 buc	Cutia de viteze demontare/montare – 1 buc Cilindrul principal al ambreajului demontare/montare – 1 buc Cutia de distributie demontare/montare – 1 buc Deservirea si reparatia suspensiei – 1 buc Deservirea si reparatia motorului si componentele acestuia – 1 buc	MD

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Oleg Cocev**În calitate de: **Director***Ofertantul: “Integral Auto” SA Adresa: or. Cahul, str. Dunarii 2*