

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului R33 de acces spre s. Boghicieni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Amenajarea straturilor de fundatie din piatra spartă	x	x			
3.	Amenajarea straturilor din mixturi asfaltice		x			
4	Amenajarea acostamentelor din piatra spartă		x			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____