

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

02 iulie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283025

Data 02 iulie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9034631P983277 6. Nr. motorului 60298000277819
 2. Nr. de înmatriculare OHR602 7. Nr. caroseriei WDB9034631P983277
 3. Certificat de înmatriculare 150311656 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 312D 9. Anul de fabricație 2000
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 949260
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION LUPU	0982001164896	CĂLĂRAȘI, VĂLCINET

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	02.07.2021	754	01.01.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	30.06.2021	755	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2389.5	11.01.2021	6390765	10.01.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului	-				

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 2

EXPERT
 testare tehnică a auto-vehiculelor
 și remorcilor acestora
 VEREGA GRIGORE

VI. CONCLUZIE
 A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului


CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

GRIGORE VEREGA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

04 august 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283741

Data 04 august 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WV1ZZZ2EZB6004946 6. Nr. motorului CEB072195
 2. Nr. de înmatriculare CRV249 7. Nr. caroseriei WV1ZZZ2EZB6004946
 3. Certificat de înmatriculare 149209594 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta VOLKSWAGEN CRAFTER 9. Anul de fabricație 2010
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 706120
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 2B S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, ex. CĂLĂRAȘI, Alexandru cel Bun, 238


III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
AUREL IUNȚILA	0961912366283	CĂLĂRAȘI, ȘTEFAN CEL MARE, 14, ap. 75

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

PB (asigurator)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	04.08.2021	776	03.02.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	03.08.2021	777	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1593	05.07.2021	6842964	04.07.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					


V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457



Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscute

semnătura

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570905

Data 25 martie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036731R380231 6. Nr. motorului 61298150532862
 2. Nr. de înmatriculare SDZ866 7. Nr. caroseriei WDB9036731R380231
 3. Certificat de înmatriculare 197701069 8. Nr. șasiului (cadrolui) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 316CDI 9. Anul de fabricație 2002
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 733260
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Călugărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE


Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
VASIL STETCO	2002016004191	CĂLĂRAȘI, HRANUȚA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	25.03.2021	676	24.09.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	24.03.2021	677	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2494.8	30.08.2020	6051467	29.08.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 097281163457



semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea și poze de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

03 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI



1570978

Data 03 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036631R348883 6. Nr. motorului 60298000265613
 2. Nr. de înmatriculare COZ305 7. Nr. caroseriei WDB9036631R348883
 3. Certificat de înmatriculare 209205033 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta W2 MERCEDES 313CDI 9. Anul de fabricație 2001
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB.
 11. Indicația vitezeometrului 42970
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele, Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	ORĂRAȘI, w. Călugări, Alexantru cel Bun, 209


III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION SAUCEMCO	0972301865652	ORĂRAȘI, RĂCULA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurați)	Suma plății	Data achitării	Serie și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	03.06.2021	709	02.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rulaj	2137.5	26.05.2021	710	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2548.8	12.05.2021	6674851	11.05.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

PLAȘI DE CERINȚA
TEHNICE

LEON GROSU, 0972811163457

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

L.S. - Expert

semnătura, numele, prenumele, codul personal

semnătura

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570911

Data 01 aprilie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036631R905647 6. Nr. motorului 61298151156408
 2. Nr. de înmatriculare WJA933 7. Nr. caroseriei WDB9036631R905647
 3. Certificat de înmatriculare 197701839 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 316CDI 9. Anul de fabricație 2005
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 365200
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, str. Căminarilor, Alex. cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
GRIGORE BOLDURESCU	0971607869780	CĂLĂRAȘI, BUDA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Serie și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului/branșei de asigurare
Plata pentru testare	200	01.04.2021	683	30.09.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	29.03.2021	684	31.12.2021	S.C. "MOLDOVA-ASROINCOBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2494.8	14.07.2020	5937238	13.07.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					


V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457

PUNDE CERINȚEL
TEHNICE

Expert

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscute

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

29 aprilie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570937

Data 29 aprilie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R479447 6. Nr. motorului 60294010286565
 2. Nr. de înmatriculare KFE049 7. Nr. caroseriei WDB9046631R479447
 3. Certificat de înmatriculare 217700070 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 413CDI 9. Anul de fabricație 2002
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea GALBEN
 11. Indicația vitezometrului 711150
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Călbășii, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
IAROSLAV AVASILOAIEI	2005016030452	CĂLĂRAȘI, BIRUINȚEI, 5, ap. 28

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	29.04.2021	690	28.10.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	27.04.2021	691	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	831.6	22.07.2020	6000184	21.07.2021	MOLDCARGO S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorcilor acestora
 VEREGA GRIGORE
 MD Nr. 010013

RESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

VI. CONCLUZIE

A-trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREGA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

semnătura



RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1538678

Data 29 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9066351S115013 6. Nr. motorului _____
 2. Nr. de înmatriculare OXO917 7. Nr. caroseriei WDB9066351S115013
 3. Certificat de înmatriculare B001363795 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES SPRINTER 9. Anul de fabricație 2006
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALBASTRU
 11. Indicația vitezometrului 367875
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
ION ROȘCA	2003016025315	CĂLĂRAȘI, HIROVA

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION ROȘCA	2003016025315	CĂLĂRAȘI, HIROVA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	29.06.2021	51	28.12.2021	SRL "TAF-SERVICE"
Încasări în fondul rutier	2250	29.06.2021	VV1H-7200	31.12.2021	B.C. "Moldindconbank" S.A.
Asig. răspunderii civile	955.8	29.06.2021	006836442	28.06.2022	MOLDCARGO S.A.
Asig. transportului					


V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

VALABIL PINA LA 28.12.2021


VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut



Expert

 ION CAZACU 0981004227627
 semnătura, numele, prenumele, codul personal


semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035
denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calărași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

30 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1588007

Data 30 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036731R748248
2. Nr. de înmatriculare XXC343
3. Certificat de înmatriculare 198207096
4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 316CDI
5. Tipul caroseriei CA
6. Nr. motorului 61298150991448
7. Nr. caroseriei WDB9036731R748248
8. Nr. șasiului (cadrului) _____
9. Anul de fabricație 2005
10. Culoarea ALBASTRU
11. Indicația vitezometrului 5680
12. Baza de impozitare 15 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE


Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
SERGHEI REABÎ	0972309160250	CĂLĂRAȘI, PALANCA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	30.06.2021	736	29.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	1800	21.06.2021	737	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2270.02	24.02.2021	6506173	23.02.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1



VI. CONCLUZIE
A trecut testarea tehnică a auto-vehiculului
cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREGA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Călărași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

28 mai 2021

RAPORT

DE ÎNSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570972

Data 28 mai 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036731R670151 6. Nr. motorului 61198150919412
 2. Nr. de înmatriculare HRE606 7. Nr. caroseriei WDB9036731R670151
 3. Certificat de înmatriculare 199205253 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 313CDI 9. Anul de fabricație 2005
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 692000
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
NICOLAE PUȘCAȘ	0980502163037	CĂLĂRAȘI, VĂLCINET

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	28.05.2021	711	27.11.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	28.05.2021	712	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2356.2	28.05.2021	6270493	27.05.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorcilor acestora
 VEREĞA VEREĞA
 MD Nr. 010018

CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREĞA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

14 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI



* 1570994

Data 14 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9034731P673855 6. Nr. motorului 60296000090400
 2. Nr. de înmatriculare CLAJ469 7. Nr. caroseriei WDB9034731P673855
 3. Certificat de înmatriculare 078200626 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 312D 9. Anul de fabricație 1997
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 321600
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ILIE PREPELIȚĂ	0960612542939	CĂLĂRAȘI, BEREȘTEI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	14.06.2021	721	13.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	08.06.2021	722	31.12.2021	S.C. "WOLDOVA-AGRONBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1386	01.11.2020	6230532	31.10.2021	ACORD GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457

L.Ș.

Expert

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

Data 05 august 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9034632P958775 6. Nr. motorului N003540
 2. Nr. de înmatriculare ZAT331 7. Nr. caroseriei WDB9034632P958775
 3. Certificat de înmatriculare 167113920 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 312D 9. Anul de fabricație 1998
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 770900
 12. Baza de impozitare 21 cm3

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele, Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Calărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
IRROSLAV AVASILOAIEI	2005016030452	CĂLĂRAȘI, BIRUINȚEI, 5, ap. 28

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (pasiv)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	05.08.2021	772	04.02.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Incassări în fondul rulaj	2137,5	03.08.2021	773	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	3186	12.06.2021	6779792	11.06.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 2

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remarcilor acestora
 VEREGA GRIGORE VI
 A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREGA, 2005016067432

CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

Cu rezultatele inspecției tehnice
 sunt cunoscut

semnătura, numele, prenumele, codul personal

semnătura



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

24 mai 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570969

Data 24 mai 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R406441 6. Nr. motorului 61298150575556
 2. Nr. de înmatriculare CED001 7. Nr. caroseriei WDB9046631R406441
 3. Certificat de înmatriculare 207104807 8. Nr. șasiului (cadrului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES SPRINTER 9. Anul de fabricație 2003
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 726900
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Căărăși, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
NICOLAE CHITOROAGĂ	0980302161428	CĂLĂRAȘI, SIPOTENI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	24.05.2021	1	23.11.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	19.05.2021	688/700	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	3186	22.05.2021	6715249	21.05.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorciilor acestora

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului


GRIGORE VEREGA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

Cu rezultatele inspecției tehnice
 sunt cunoscut

semnătură



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198 024423373, 024424497

28 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1588004

Data 28 iunie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036631R485135 6. Nr. motorului 6129815069471
 2. Nr. de înmatriculare CJM070 7. Nr. caroseriei WDB9036631R485135
 3. Certificat de înmatriculare 190304882 8. Nr. șasiului (cadrlui) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 316CDI 9. Anul de fabricație 2003
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 851360
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Căilărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
DUMITRU MUDRIC	2004016064168	CĂLĂRAȘI, SELIȘTEA NOUĂ

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	28.06.2021	752	27.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	28.06.2021	753	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	3026.7	13.05.2021	6674777	12.05.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFEȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorcilor acestora

CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE


VI. CONCLUZIE
 A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREGA, 2005016067432

semnătura numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
 sunt cunoscut

semnătura



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

21 Iulie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283420

Data 21 Iulie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WV1ZZZ2EZB6012935 6. Nr. motorului CEB073514
 2. Nr. de înmatriculare CRV245 7. Nr. caroseriei WV1ZZZ2EZB6012935
 3. Certificat de înmatriculare 149208943 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta VOLKSWAGEN CRAFTER 9. Anul de fabricație 2010
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 747120
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, str. Călugăr, Alexandru cel Bun, 239


III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION JAROVLEA	0962506164085	CĂLĂRAȘI, NOVACI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI


Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agenților/finanțierilor de asigurare
Plata pentru testare	200	21.07.2021	759	20.01.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	20.07.2021	760	31.12.2021	S.C. "MOLDOVA-AGROINSURANCE" S.A.
Asig. răspunderii civile	1593	05.07.2021	6642902	04.07.2022	ACCORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE




VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea SCUSORII
 LEON GROSU, 0972611163457



Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut



semnătura, numele, prenumele, codul personal

semnătura

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1570914

Data 05 aprilie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9034631P810061 6. Nr. motorului 60298000180524
 2. Nr. de înmatriculare BZP234 7. Nr. caroseriei WDB9034631P810061
 3. Certificat de înmatriculare 167115179 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 3/2D 9. Anul de fabricație 1998
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea VERDE ÎNCHIS
 11. Indicația vitezometrului 19500
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele, Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. CĂLĂRAȘI, Alexandru cel Bun, 208

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
VASILE GURGIȘ	0972002866303	CĂLĂRAȘI, NICOLAE TESTEMITANU, 21

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Tipul plății (asigurații)	Suma plății	Data achitării	Serie și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	05.04.2021	665	04.10.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	29.03.2021	666	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINCBANK" S.A.
Asig. răspundere civilă	1595	06.01.2021	6390703	05.01.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPE 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorcilor acestora
 VEREGA GRIGORE
 MD Nr. 010014

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREGA, 2005016067452

semnătura, numele, prenumele, codul personal

CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

24 iunie 20

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1588001

Data 24 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036731R317055 6. Nr. motorului 612981504306
 2. Nr. de înmatriculare HIY412 7. Nr. caroseriei WDB9036731R3170
 3. Certificat de înmatriculare 204202084 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 316 CDI 9. Anul de fabricație 20
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALBASTI
 11. Indicația vitezometrului 527600
 12. Baza de impozitare 20 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
NICOLAE BALACȘIEV	0972501866459	CĂLĂRAȘI, BOJOLE, 9

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	24.06.2021	738	23.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	21.06.2021	739	31.12.2021	B.C. " MOLDOVA-AGROINDBANK " S.A.
Asig. răspunderii civile	3186	13.02.2021	6477575	12.02.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

SPUNDE CERINȚELOR
TEHNICE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut



SET 2/2021

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

08 mai

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570955

Data 08 mai 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036631R816262 6. Nr. motorului 91298330045
 2. Nr. de înmatriculare CLAQ713 7. Nr. caroseriei WDB9036631R816
 3. Certificat de înmatriculare 167113890 8. Nr. șasiului (cadruului)
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 316CDI 9. Anul de fabricație
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea
 11. Indicația vitezometrului 768120
 12. Baza de impozitare 17 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CALARAȘI, str. Alex. cel Bun, 198


III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
CONSTANTIN FISTICAN	0962712860449	

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asiguranți)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea companiei în care se asigură
Plata pentru testare	200	06.05.2021	697	07.11.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	1800	06.05.2021	698	31.12.2021	H.C. "MOLDOVA-AGROFINBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1194.75	11.01.2021	6405611	15.01.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului ¹					

V. DEFEȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457



semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

02 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570977

Data 02 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R364521 6. Nr. motorului 61298150508243
 2. Nr. de înmatriculare ESQ876 7. Nr. caroseriei WDB9046631R364521
 3. Certificat de înmatriculare 200303795 8. Nr. șasiului (cadrolui) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 416CDI 9. Anul de fabricație 2002
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea _____ ALE
 11. Indicația vitezometrului 279141
 12. Baza de impozitare 19 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, str. Căărășii, Alvanții nr. 28, 278

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
PAVEL CURMEI	0991901164705	CĂLĂRAȘI, SİPOTENI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului/brandului de asigurare
Plata pentru testare	200	01.06.2021	705	30.11.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	26.05.2021	706	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2633.4	09.12.2020	6307249	08.12.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE


ETAPA 1

EXPERT
 înștiințare tehnică a vehiculelor
 și remorci și a acestora
 VERIFICA BRIGORE
 MD Nr. 010019
VI. CONCLUZIE
 A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

CORESPUNDE CERINȚELOR
TEHNICE

GRIGORE VEREGA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570990

Data 10 iunie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9044632P663169 6. Nr. motorului 60256100164549
 2. Nr. de înmatriculare CLAN288 7. Nr. caroseriei WDB9044632P663169
 3. Certificat de înmatriculare 177103309 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 412D 9. Anul de fabricație 1997
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 258300
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresă
BĂZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1014609000572	CLARAS, str. 28 Iunie, Municipiul Cluj

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresă
ALEXANDRU CEBAN	2002016050650	CLARAS, TERESIT

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	10.06.2021	7126	05.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	08.06.2021	7127	31.12.2021	S.C. "MOLDOVA-ASIGURANȚI" S.A.
Asig. răspunderii civile :	1593	12.05.2021	6662455	11.05.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și renunțarea acestora
 VERECA GRIGORE


CONSPONDE CERINTELOR
 TEHNICE

VI. CONCLUZIE

A treptă testarea tehnică cu a liberarea ecusonului

GRIGORE VERECA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscute

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283501

Data 26 Iulie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WV1ZZZ2DZ5H034484 6. Nr. motorului M2T005354
 2. Nr. de înmatriculare CLAL814 7. Nr. caroseriei WV1ZZZ2DZ5H034484
 3. Certificat de înmatriculare 208002296 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 VOLKSWAGEN LT46 9. Anul de fabricație 2005
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 975300
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. CĂLĂRAȘI, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION VLAD	0980311165888	CĂLĂRAȘI, VĂLCINET

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI


Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	26.07.2021	767	25.01.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	20.07.2021	768	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1752.3	15.03.2021	6541136	14.03.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 2

VI. CONCLUZIE
 A trecut testarea tehnică și eliberarea ecusonului
 LEON GROSU "0972811983457"

SPUNDE CERINTELOR
 TEHNICE



semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

10 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570992

Data 10 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R674820 6. Nr. motorului 61298150922281
 2. Nr. de înmatriculare NYJ904 7. Nr. caroseriei WDB9046631R674821
 3. Certificat de înmatriculare 199215148 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 416CDI 9. Anul de fabricație 200
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 459450
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
NICOLAE CHITOROAGĂ	0980302161428	CĂLĂRAȘI, SIPOTENI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	10.06.2021	723	09.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	08.06.2021	725	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1871.1	07.08.2020	6033872	06.08.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și reparării acestora

VI. CONCLUZIE
 A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului


GRIGORE VEREGA, 2005016067482

semnătura, numele, prenumele, codul personal

CORESPUNDE CERINȚELOR
TEHNICE

Cu rezultatele inspecției tehnice
 sunt cunoscut

semnătura



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calărași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497


10 august 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283904

Data 10 august 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WV1ZZZ2EZ76031135 6. Nr. motorului BJK015381
 2. Nr. de înmatriculare CLAS478 7. Nr. caroseriei WV1ZZZ2EZ76031135
 3. Certificat de înmatriculare 189200854 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta VOLKSWAGEN CRAFTER 9. Anul de fabricație 2007
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea MAPO
 11. Indicația vitezometrului 638002
 12. Baza de impozitare 20 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
SERGIU CHITOROȘA	2002016009004	CĂLĂRAȘI, SİPOTENI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurați)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	10.08.2021	778	09.02.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	03.08.2021	779	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1593	16.01.2021	6405702	15.01.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 2

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorizilor acestora
 A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului
 GRIGORE VEREGA, 2005016087432

CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura



SRL "VIMAR AUTO", 035
denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Aluy. col Bun, 198, 024423373, 024424497

31 mai 2021

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI



Data 31 mai 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9034632P851595 6. Nr. motorului 602900021110
2. Nr. de înmatriculare CLAK835 7. Nr. caroseriei WDB9034632P851595
3. Certificat de înmatriculare 091600075 8. Nr. șasiului (cadru)
4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 310D 9. Anul de fabricație
5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea
11. Indicația vitezometrului 692750
12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, str. CĂLĂRAȘI, Fostul col Bun, 298

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
PETRU CHITOROAGĂ	0982508163871	CĂLĂRAȘI, SP. ITIMI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data plății	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea societății beneficiare de asigurare
Plata pentru testare	200	31.05.2021	703	30.11.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	26.05.2021	704	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINVEȘTI" S.A.
Asig. răspunderii civile	1752.3	12.05.2021	6674720	11.05.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
testarea tehnică a autovehiculelor
și conținutul acestora
VEREĞA GRIGORE

CONSPUNDE CERINȚELOR
TEHNICE

VI. CONCLUZIE
A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului
GRIGORE VEREĞA, 2005016067432



semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscute

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

28 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1588002

Data 28 iunie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WV1ZZZ2EZB6004842 6. Nr. motorului CEB072332
 2. Nr. de înmatriculare CRV247 7. Nr. caroseriei WV1ZZZ2EZB6004842
 3. Certificat de înmatriculare 149209595 8. Nr. șasiului (cadrului) _____
 4. Marca, tipul, varianta VOLKSWAGEN CRAFTER 9. Anul de fabricație 2010
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 730250
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. CĂLĂRAȘI, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
DUMITRU CASTRAVET	0982201166645	CĂLĂRAȘI, SELIȘTEA NOUĂ

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	28.06.2021	740	27.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	21.06.2021	741	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1386	05.07.2020	5936064	04.07.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1


EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorcilor acestora
 VEREĞA S.A.

RESPUNDE CERINȚEL
 TEHNICE

VI. CONCLUZIE
 A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREĞA, 2005016067432

Cu rezultatele inspecției tehnice
 sunt cunoscut



semnătura, numele, prenumele, codul personal

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035
denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Țalarași, str. Alex. cel Bun, 198 024423373, 024424497

11 mai 2021

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570956

Data 11 mai 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9036631R933875 6. Nr. motorului 61298151183679
2. Nr. de înmatriculare BSN067 7. Nr. caroseriei WDB9036631R933875
3. Certificat de înmatriculare 190300181 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 316CDI 9. Anul de fabricație 2006
5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
11. Indicația vitezometrului 712003
12. Baza de impozitare 16 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
SERGHEI CERNOMAZ	0972609160983	CĂLĂRAȘI, PALANCA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	05.05.2021	694	07.11.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	1800	05.05.2021	695	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1871.1	30.06.2020	5935970	14.07.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
testare tehnică a autovehiculelor
și remorcilor acestora
VEREĞA VEREĞA
A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

CONSPUNDE CERINȚELOR
TEHNICE


VI. CONCLUZIE

GRIGORE VEREĞA, 2005016067432

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

semnătura




SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

05 august 2021

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI



3800

Data 05 august 2021

I. DATELE VEHICULULUI

Nr. de identificare WDB9044631P994381 6. Nr. motorului 60298000318550
 Nr. de înmatriculare CLAM349 7. Nr. caroseriei WDB9044631P994381
 Certificat de înmatriculare 162905705 8. Nr. șasiului (cadrului) _____
 Marca, tipul, varianta MERCEDES 412D 9. Anul de fabricație 2000
 Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 16080
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
IOAN BADRAGAN	2004016010693	CĂLĂRAȘI, SADOVA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurați)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	05.08.2021	780	04.09.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	4275	03.08.2021	781/784	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1911.6	17.07.2021	6878842	16.07.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 2


EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorilor acestora
 VEREGA GRIGORE
 MD Nr. 010913

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului
 GRIGORE VEREGA, 2005016067432

CORESPUNDE CERINTELOR
 TEHNICE

Cu rezultatele inspecției tehnice
 sunt cunoscut



semnătura, numele, prenumele, codul personal

semnătura

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1571000

Data 22 iunie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9034631P944904 6. Nr. motorului 60298000282818
2. Nr. de înmatriculare COH979 7. Nr. caroseriei WDB9034631P944904
3. Certificat de înmatriculare 209205410 8. Nr. șasiului (cadrului) _____
4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 312D 9. Anul de fabricație 1999
5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
11. Indicația vitezometrului 457100
12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNGREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ȘTEFAN CIUMAȘ	0960712864502	CĂLĂRAȘI, VĂLCINEȚ

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	22.06.2021	734	21.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	21.06.2021	735	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2772	14.11.2020	6259780	13.11.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					


V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE




VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457



semnătura, numele, prenumele, codul personal



Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscute

semnătura

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283505

Data 26 iulie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R386420 6. Nr. motorului 6Y1296150-5-448998
2. Nr. de înmatriculare CLAQ349 7. Nr. caroseriei WDB9046631R386420
3. Certificat de înmatriculare 177108990 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 416CDI 9. Anul de fabricație 2003
5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
11. Indicația vitezometrului 880900
12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CALĂRAȘI, str. Căminș, /Asanarea nr.19m, 228

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
GRIGORE BOLDURESCU	0971607868780	CALĂRAȘI, BUIA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achiziției	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului / companiei de asigurare
Plata pentru testare	250	26.07.2021	765	25.07.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	20.07.2021	766	31.12.2021	S.C. "MOLDOVA-AGROINDUSRIAL" S.A.
Asig. răspunderii civile	2708.1	12.05.2021	6674533	11.05.2022	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 2


VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREGA, 2005016057432

CORESPUNDE CERINȚELOR
TEHNICE

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscute



semnătura, numele, prenumele, codul personal

semnătura

SRL "VIMAR AUTO", 035
denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

09 iunie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570989

Data 09 iunie 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9044631P982173 6. Nr. motorului 60298000310348
2. Nr. de înmatriculare TWT971 7. Nr. caroseriei WDB9044631P932173
3. Certificat de înmatriculare 177102894 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 412D 9. Anul de fabricație 2000
5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
11. Indicația vitezometrului 96630
12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, or. Calărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
SIMION ADAM	0981106161047	CĂLĂRAȘI, SIPOTENI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	09.06.2021	719	08.12.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	07.06.2021	720	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2633.4	12.06.2020	5881098	11.06.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457

L.S. Expert

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnături

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

21 iulie 2021

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1283422

Data 21 iulie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R204372 6. Nr. motorului 61298150251642
 2. Nr. de înmatriculare CLAP748 7. Nr. caroseriei WDB9046631R204372
 3. Certificat de înmatriculare 167113851 8. Nr. șasiului (cadrului) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 416CDI 9. Anul de fabricație 2001
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 828360
 12. Baza de impozitare 20 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele, Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. Căilărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
GHEORGHE ANDRIAN	0960608863581	CĂLĂRAȘI, VĂLCINEȚ

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	21.07.2021	761	20.01.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	20.07.2021	762	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1386	13.11.2020	6251267	12.11.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					


V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului tehnic

LEON GROSU, 0972811163457




Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

L.Ș. Expert

semnătura, numele, prenumele, codul personal



SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Călărași, str. Alex. cel Bun 198, 024423373, 024424497

31 mai

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570974

Data 31 mai 2021

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9044631P987825 6. Nr. motorului 60298000313
 2. Nr. de înmatriculare CLAR124 7. Nr. caroseriei WDB9044631P987
 3. Certificat de înmatriculare 179200315 8. Nr. șasiului (cadrlui) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 412D 9. Anul de fabricație _____
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea _____
 11. Indicația vitezometrului 4960
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
BAZA DE TRANSPORT AUTO 28 S.A.	1004609000372	CĂLĂRAȘI, cr. CĂlărași, Alexandru cel Bun, 238

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
VALERIU CRUDU	0972201865095	CĂLĂRAȘI, CĂBĂIEȘTI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurați)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	31.05.2021	701	30.11.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	26.05.2021	702	31.12.2021	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANIK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1386	20.08.2020	6051463	19.08.2021	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
 testare tehnică a autovehiculelor
 și remorcilor acestora
 VEREĞA VEREĞE
 MD N. 019013

CORESPUNDE CERINȚELOR
 TEHNICE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREĞA, 2005016067482

semnătură, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

