

NOBIL CONSTRUCȚIE
FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a camerei de odihnă a personalului tehnic, depozitelor și rețelelor ingineresti a sediului blocului B al IGSU din str. Gh. Asachi 69

N	Denumirea lucrarilor	ZILE														
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	41	44
	<i>Camera de odihna soferi birou</i>															
	Lucrari de demolare	+	+													
	Lucrari de reparatie															
	Pereti						+	+	+	+	+	+			+	+
	Pardosea					+	+	+								
	Tavane													+	+	+
	Timplarii														+	
	<i>Depozite (7, 12, 13)</i>															
	Lucrari de demolare	+	+	+												
	Lucrari de reparatie															
	Pereti						+	+	+					+	+	+
	Pardosea					+	+	+								
	Tavane										+	+	+		+	+
	Timplarii															
	<i>Boxe</i>															
	Lucrari de demolare	+	+	+	+	+	+									
	Lucrari de reparatie															
	Pereti									+	+	+			+	+
	Pardosea								+	+	+					
	Tavane												+	+	+	+
	Timplarii														+	
	<i>Sistem de electricitate</i>															
	Lucrari de constructie						+									
	Lucrari de electricitate							+	+	+					+	+
	<i>Sistemul de incalzire</i>							+	+	+					+	+
	<i>Apeduct interior</i>							+	+	+					+	+

Data completării: 28.03.2019

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Nobil Constructie SRL