

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a
îmbrăcăminte rutiere pe drumul G118 G110 – Căinari – Sălcuța – R26 raionul Căușeni (ocdsb3wdp1-MD-
1695988159691)

Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023			
		Luna			
		Octombrie		Noiembrie	Decembrie
1	Organizare de șantier				
2	1. 1. 1. G118 G110-Cainari-SalcutaR26, km 6,840-10,180 (3340m.l.) 1.1. Partea carosabila 1.2. Construcția podețelor la accese d=0,6m (3buc x 5ml) 1.3. Construcția podețe tubulare d=1.00m L=12m cu fintina de captare 1.4. Construcția podeti tubulare d=1.00m L=12m cu aripi 1.5. Terasament 1.6. Acostamente 1.7. Siguranța				

Data întocmirii 19.08.2023

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”