

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din s. Șeptelici rl Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		5	6	7	8	9	10
1	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din s. Șeptelici rl Soroca	60 zile					

Semnat:

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**